

Yol Yapımında Plastisite Endeksi üzerine Bir Tetkik

Yazar :
Sevket TOKUS
Y. Müh.

Yol yapımında kullanılan malzemeler arasında üzerinde önemle durulması lazımlı gelen biri de killi külterdir. Bilindiği üzere kılın bileşimi alüminyum silikat hidrate olup saf cinsi kaoledir. Kaolen magmatik külterdeki feldispatların ayrışmasıyla hasil olur. Kile kırmızı rengi hematit denen demir oksidi, sarı rengi limonit, diğer renkleri de manganez oksitleri ve organik maddeler verir.

Kılın bizi ilgilendiren en ehemmiyetli özelliği kuru iken şiddetle suyu emmesi ve sışmesidir. Kuru iken kohezyonunu kaybetmeden sertleşir ve çatlar. Bu çatlıkları killi arazide ve kurumus bataklıklarda daima görmek mümkündür.

Diğer taraftan Amerikan standarı 200 numaralı elektken geçen malzeme kısmına ince toprak freksiyonu denir. Bu da kil ve siltten müteşekkildir. Kil meydana getiren parçacıkları pertavsızda görmek mümkün değildir. Mikroskopla bakıldığı takdirde içinde toz halinde kuvars feldispat, turmalin, topaz gibi mineraler görülür. Halbuki silt (limon) çok ince kuvars taneciklerinden müteşekkil oluşu sebebiyle pertavsızla görülebilir ve dışarısında çığnendiği zaman kumlu bir his tevlit eder. Kilde bu yoktur, dokunumu sabuna benzer.

Kılın en mühim özelliği "plastik" oluşudur. Yani iç kohezyonu kaybolmadan, sabit hacim altında istenilen şekle girebilir. Yük kalksa bile plastik deformasyonlar kalır; yük sabit kaldığı takdirde deformasyon zamanla artar. Killi arazide meydana gelen tasmanların sebebi budur.

Bir kil nüümunesi bünyesindeki su miktarı değiştirlerek üç hal elde edilir: Likit (sıvı), plastik, ve solid (katı). Bu üç hali birbirinden ayıran sınırları İsviçreli âlim Atterberg tarif etmiştir.

Plastik limit katı halden plastik hale geçişteki su muhtevasının kuru ağırlığa oranıdır; likit limit ise plastik halden sıvı hale geçişteki su muhtevasının kuru ağırlığa oranıdır. Bu iki limit arasındaki fark "plastisite endeksi" adını alır. Herhangi bir nüümunein plastisite endeksinin yüksek olması o malzemenin saf kil muhtevasının yüksek olduğunu gösterir; su halde saf kilin özellikleri daha bariz olarak ortaya çıkacak demektir. Ters olarak çok killi nüümeler büyük plastisite endeksine malik demektir. Bütün killi geçirimsiz tabakaların geçirimsizlerinin sıfıra yakın olduğu hallerde plastik limite su ihtiyacı ettiğini de unutmamak lazımdır.

Su halde plastisite endeksi bir malzemenin kil muhtevasıyla doğru orantılı olduğuna göre, yol te-

mellerinde kullanılan veya tabanlarda rastlanan malzemenin plastisite endeksi ne olmalıdır ki yol bozulmasın, sathi uzun müddet aynı evsafi muhafaza etsin. Bilindiği üzere karayollarımızda şose kalınlıkları pratik olusu dolayısıyla grup endeksi metodıyla tayin edilmektedir. Plastisite endeksi küçüldükçe stabilize kalınlığı da az olmaktadır. Stabilize ise bir yolun en pahalı kısımidır denilebilir. Bu bakımından plastisite endeksinin küçük olmasının ekonomik olarak ne kadar elverişli olduğunu görürüz. Fakat en mühim yeri, zararlarının son derece pahalı olduğu saha stabilizasyonu asfaltla kaplandığı andan itibaren başlar. Zira yukarıda bahsedildiği gibi kil suyu kuru iken çok sidetle emen ve emince şisen yani hacmini artıran bir malzemedir. Rijit bir kaplamanın temeli oynayınca ve alttan yukarıya yönelik gerilme tesiri altında kalınca, o kaplama her gün karşımıza çıkan manzaraları arzeder yani bozulur, parçalanır. Binaenaleyh hiç bir zaman plastisite endeksi yüksek malzeme kullanmamalıdır. Ekonomik olarak hatadır, teknik olarak hatadır.

Simdi bir kaç ayrı menşeden edindiğim malumatı vermek istiyorum. Evvelâ "American Highway Research Board" tarafından neşredilen "Granular Stabilized Roads" adlı broşürden şu malumatı alıyoruz: (1)

"Aşağıda muhtelif maksatlar için kullanılacak malzemelerin plastisite endeksinin ne kadar olduğu gösterilmiştir: Temel malzemesi için en çok 6, kaplama için 4 - 9, alttemel için en çok 15. Plastisite endeksi 4 - 6 arasında bulunan malzemeler bu maksatların hepsi için uygundur."

Hannover yüksek mühendis mektebi Ord. Prof.larından Johannes Schlums'un bir yazısından da şu tabloyu alıyoruz: (2) (Bak. Tablo: I)

Buradan görüldüğü üzere Alman kabulleri de Amerikan tavsiyelerine intibak etmektedir.

İstanbul 1955 X. Beynelmilel Yol Kongresinde Hint delegesi M. MATHRANI şunları söylemiştir: (3) "Tecrübemiz bize göstermiştir ki, bilihassa rutubetli bölgelerde iki ayrı şekilde stabilize edilmiş tabaka nəzari itibare alınmalıdır; biri alttemel tabakasıdır ki plastisite endeksi düşük 5-6 yani kabaca % 50 kum, % 50 kil ihtiyacılıdır. Temeller için de umumiyetle plastisite endeksin 9,5 - 12,5 arasında lazımlı geldiğini görürük."

Pontset Chausseés mühendislerinden J. Jaouen in Travaux (4) mecmuasında çıkan bir makalesinde, işin hitamını takiben yağmur mevsiminden sonra müşahede ettilerini tahrıbatların lateritik bölgelerde bilihassa plastisite endeksinin 15 den yukarı olduğu yerlerde bulunduğuuna temasla: "Benim kesin kanaatuma göre plastisite endeksinin mutlak suretle azami 15 kabul etmeli, ve likitlimiti de umumiyetle 40 geçirmemelidir" demektedir.

... C E S I T L I

Tablo: 1 — En uygun çakıl - kum . kil karışımı

Elek çapı mm.	Kaplama		Temel			
	Kum - kil Karışımlı	2 - 3 cm.	I 4 - 6 cm.	II 6 - 10 cm.	III 10 - 15 cm.	
	Tabaka kalınlığı					
Elekten geçen %						
Kalm elek	70 50 30 15 7		100 67 - 96	100 69 - 91 38 - 72	100 65 - 100 46 - 80 34 - 63	100 71 - 100 51 - 85 40 - 68 29 - 54
Ince elek	2.0 0.4 0.2 0.06	100 35 - 55 22 - 40 10 - 25	41 - 71 20 - 45 13 - 36 8 - 25	25 - 54 13 - 33 5 - 19	22 - 47 10 29 4 - 16	18 - 40 8 25 3 - 16
Likitlimit Nk	<35				<25	
Plâstisite endeksi Pz	4 - 9				0 - 6	
Toz tutma S	<0.60				<0.50	

Sahsi kanaat ve müşahedelerime gelince; halen yapmakta olduğumuz Manavgat - Alanya - Gazipaşa sahil yolunda Alanya kasabası içersine düşen kesimde plâstisite endeksi 22 olan bir malzeme kullandık. Keçi ayağı ile % 100 sıkıştırma yaptık. Yaz aylarında tamamen rutubetini kaybedip killi kültürlerin karakteristik çatlakları meydana geldi. Araştırma fen heyeti bunda bir mahzur görmediği için yağmurlar başlamadan üzerine stabilizeyi çektik. Kanaatimca yapılan işlem doğru değildi. Nasıl su buz tutarken kabını çatlatır, yolu tâhip ederse, plâstisite endeksi yüksek tabanlar üzerine oturan yolların ve bilhassa rîjît kaplamaların âkıbeti de aynıdır. Üzeri kaplanmayan yollarda bu pek göze görülmeyebilir ve bakımı greyderle

hemen hallolur. Fakat kılın sismesinden beton plâk kaplamalı kanallarda plâkların nasıl çatladığını gördükten sonra, yüksek plâstik endeksli topraklar üzerine hiçbir zaman rîjît kaplamayı istinat ettermemek kanaatimiz kesindir.

(1) *Graniiler Stabilize yollar.* - Çeviren: M. Özuygur K. U. Md. Yayınları

(2) *Schleicher. - Taschenbuch für Bauingenieure.* Zweiter Band.

(3) *Xe Congrès international de la route İstanbul 1955. Compte rendu des Travaux du Congrès. 1er section - 2e Question.*

(4) *TRAVAUX - Avril 1957.*

KÜTAHYA AZOT SANAYİI TESİSLERİ

(Başteraftı 16. sayfada)

bürosunda çizilmekte olup bunlar da yukarıda verilen miktarın haricindedir.

Proje firması inşaatın hızını ancak takip edebilmekte olduğundan bazı binalarda projesizlik yüzünden beklemeler kaydedilmiş ve iki adet binaya ait resimler halen tamamlanamamıştır. Proje firmasının müdürleri, memleketimizi ziyaretlerinde, inşaatın bir Türk firması tarafından bu kalite ve sürat ile ilerleyebileceğini tahmin edememiş olduklarını ifade etmişlerdir.

b) İnsaat:

53 adet fabrika binasının 18 tanesi ikmal edilerek montaja teslim edilmiştir. Halen üzerinde çalışılan 33 binanın 22 tanesi iki aya kadar montaja teslim edilecek durumdadır. Son iki binadaki faaliyete de projelerin verilmesini müteakip derhal başlanacaktır.

Ekim ayı sonuna kadar yapılan başlıca imalat

miktârlarını aşağıya sıralıyoruz:

Beton	==	72 000 m ³
Hafriyat	==	300 000 m ³
Kalıp	==	185 000 m ³
Demir	==	4 500 Ton
Taşıyıcı iskele	==	420 000 m ³
Tuğla duvar	==	2 400 m ³
Siva	==	22 000 m ³
Ahşap doğrama	==	2 500 m ³

Şekil 3 de hafriyat, beton, kalıp ve demir imalatının ilerleme grafikleri bir arada gösterilmiştir.

c) Montaj:

Fabrika binalarının montajı da "BASF" firması na ihale edilmiş olup makina ve tesisat Almanya'dan getirilmektedir. Halen montaj malzemesinin yüzde 40 i gelmiş olup geri kalan kısmı peyderpey gelmekte ve böylece bir tarafta inşaat işleri devam ederken diğer taraftan da montaj işleri yürütülmektedir.