



TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Sayı : OB.87

14 Ocak 2026

Konu : Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve
Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı Hk.

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne
ANKARA

İlgi: 25.12.2025 tarih ve 14458842 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

Odamızın söz konusu yönetmelik taslağı hakkında görüş ve önerileri ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Bülent TATLI
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi

Eki:

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı hakkında görüş ve önerileri (1 sayfa).



TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası'nın
Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına
Dair Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş ve Önerileri

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme		Teklif
Taslak, en fazla üç katlı (7.0m ve 10.5m sınırlandırılmış) yapılar için oldukça ayrıntılı hazırlanmış olup, bir yönetmelikten ziyade daha çok bir kılavuz/yol gösterici belge niteliği taşımaktadır.		Belgenin bu aşamada " bir kılavuz belgesi " olarak kabul edilmesi, ileride uygulama kapsamına göre önemli kısımları esas alınarak bir yönetmelik oluşturulması teklif edilmektedir.
Taslak Maddesi	Görüş ve Değerlendirme	Teklif
Terminoloji ve Simgeler	Taslak genelinde kullanılan bazı terimlerin ve simge tanımlarının teknik literatür ve Türkçe kullanımına uygun hale getirilmesi gerekmektedir.	"Anv Kesme kırılması" yerine " Anv Kesme güç tükenmesi ", "Metod" yerine " yöntem ", "Limit" yerine " sınır ", "İzolasyon" yerine " yalıtım ", "Nümerik" yerine " sayısal " ve "Göçme/Kırılma" yerine " güç tükenmesi " terimleri kullanılmalıdır.
Tablolar ve Şekiller	Tablo 1.2, 3.1 ve Şekil 1.2'de gösterim ve değer hataları tespit edilmiştir.	Tablo 3.1'deki eşitsizliklerde "<" yerine " ≤ " kullanılmalı; Şekil 1.2'deki " MPa " birimi kaldırılmalı ve Tablo 1.2'deki BYS değerleri bina yüksekliği (m) olarak yeniden gözden geçirilmelidir.
Denklemler ve Notasyonlar	Bazı denklemlerin dizgisi (4.9.2 vb.) ve alt indislerinde ($k\Phi$ ve $k\phi$ gibi) tutarsızlıklar bulunmaktadır.	Belirtilen denklemler tek satırda yazılmalı; "Cw" tanımı " Kesit alanının burulma çarpılma katsayısı " olarak düzeltilmeli ve formüller arasındaki alt indis farklılıkları giderilmelidir.
Dizgi ve Yazım Yanlışları	Sayfa 19, 21 ve 71 gibi bölümlerde ifade bozuklukları ve pikaj hataları mevcuttur.	"Genellikle aynı bulunmadığından" yerine " genellikle farklı olduğundan " yazılmalı; "faktör" yerine " katsayı " kullanılmalı ve satır sonu pikaj hataları kontrol edilerek düzeltilmelidir.