



T.C.
UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Proje Kontrol Şefliği



42

Sayı : E-96831588-754-32194

21.02.2022

Konu : Asansör Kuyu Ölçüleri

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİS ODASINA
Ünalan Mahallesi Müjde Sk. Uşak

İlgi : Proje Kontrol Şefliği'nin 07.12.2021 tarihli ve E-96831588-754-25530 sayılı yazısı.

İlgi yazımız 3. maddesinde belirtilen "Makine dairesiz asansörlerde çatı arasında kalan makine kümbetinin kapı tarafı hariç diğer 3 kenarı perde beton olacaktır.' ibaresinin ne şekilde uygulanacağı yönünde tereddütlerin yaşandığı tarafımıza bildirilmiştir. Bu bağlamda "Makine dairesiz asansörlerde çatı arasında kalan makine kümbetinin kapı tarafı hariç diğer 3 kenarı minimum 15 cm kalınlığında ve asansör kuyusu içinde dış yapmayacak şekilde betonarme parapet (beton dolgu duvar) olacaktır." şeklinde revize edilmiş olup uygulamasına yönelik olarak EK'te yapılan örnek çizim kullanılabilir.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Zeynep CEYLANER
Belediye Başkanı a.
Belediye Başkan Yardımcısı

Ek: Örnek Model

Dağıtım:

TMMOB MİMARLAR ODASI UŞAKA
ÖZDEMİR MAH. MİMAR SİNAN CAD.
BELEDİYE İŞ HANI NO:3 D:319 MERKEZ /
Uşak
TMMOB MAKİNE MÜHENDİSLERİ
ODASINA
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİS ODASINA
Ünalan Mahallesi Müjde Sk. Uşak
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ
ODASINA
Modern Uşak Yapı Denetim Limited Şirketine

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 6C6C2EFB-7FB8-4B41-8139-4209E7944680 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/usak-ebys>
Sarayaltı Mahallesi Ramazan Akar Sokak No:3 Uşak
KEP Adresi : usakbelediye başkanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Yusuf Emre
YANGIN
Mühendis

