

TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
47. DÖNEM ONUR KURULU 08 NO'LU TOPLANTI KARARLARI

TOPLANTI TARİHİ : 09 Aralık 2021
TOPLANTI SAATİ : 10.00
TOPLANTI YERİ : Oda Başkanlığı (Telekonferans)
KATILANLAR : Ömer Zafer Alku, Fercan Yavuz, Haydar Yıldız, Hayati Karatokuş, Emrah Alp

KARAR NO-180) İMO Yönetim Kurulu'nun 11.09.2021 tarih ve 55/3708 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **17081 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya İMO Onur Kurulu'nun 27.05.2021 tarih ve 04 no'lu toplantısında görüşülmüş ve üye hakkında **“180 (yüz seksen) gün süreyle serbest meslek uygulamasından yasaklanması”** cezası verilmiştir.

.....

Bu gerekçeyle **“180 (yüz seksen) gün süreyle serbest meslek uygulamasından yasaklanması”** cezası kararında ısrar edilmesine,

KARAR NO-181) İMO Yönetim Kurulu'nun 11.10.2021 tarih, 44/1309 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **şantiye şefi 120215 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği'nin *“Yapı Müteahhiti veya onu temsilen görevlendirilen şantiye şefi inşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az bir gün önce yapılacak imalatı yapı denetim kuruluşuna haber vermek zorundadır....”* şeklinde tanımlanmış olan 9. maddesinin 6. fıkrasına aykırı hareket etmiş olması nedeniyle **şantiye şefi 120215 sicil no'lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 7. madde (a) fıkrasına göre, *“Bu bölümün diğer maddelerinde belirtilen disiplin suçlarına girmeyen ve meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmemek”* nedeniyle **“yazılı uyarı” cezası ile cezalandırılmasına;**

KARAR NO-182) İMO Yönetim Kurulu'nun 11.10.2021 tarih, 44/1311 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **şantiye şefi 36983 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği'nin *“Yapı Müteahhiti veya onu temsilen görevlendirilen şantiye şefi inşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az bir gün önce yapılacak imalatı yapı denetim kuruluşuna haber vermek zorundadır....”* şeklinde tanımlanmış olan 9. maddesinin 6. fıkrasına aykırı hareket etmiş olması nedeniyle **şantiye şefi 36983 sicil no'lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 7. madde (a) fıkrasına göre, *“Bu*

bölümün diğer maddelerinde belirtilen disiplin suçlarına girmeyen ve meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmemek” nedeniyle “yazılı uyarı” cezası ile cezalandırılmasına;

KARAR NO-183) İMO Yönetim Kurulu’nun 20.09.2021 tarih, 42/1220 sayılı kararı ile Onur Kurulu’na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de ortak 49752 sicil no’lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra yapının 2 bodrum kat+zemin kat+10 normal kat+çatı arası katından ibaret olduğu, normal katlarda ve çatı katında balkonların küçültülerek kapalı alanların artırılmasının, pencere yerlerinin ve ölçülerinin değiştirilmesinin yapı taşıyıcı sistemi ile ilgili olmaması, mimari unsurlar olması, betonarme perde ile ilgili değişikliğin Belediyesi tutanağına göre “2. bodrum katta”, Teknik İnceleme Raporu’na göre “temel aplikasyonu planında” yapıldığı ifadesinin belirsizlik yaratması, Belediyesi tutanağındaki krokiye göre bu perdenin arsa sınırında olması gereken yerde yapılmamış olması, ayrıca kitle sınırlarının belirlenmesinin harita mühendisinin görevi olması nedeniyle ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un “*Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek*” ve “*Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek*” şeklinde tanımlanmış 2. maddesinin (c) ve (g) maddelerine aykırı hareket etmesi gerekçesiyle **ortak 49752 sicil no’lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin 7. madde (a) fıkrasına göre, “*Bu bölümün diğer maddelerinde belirtilen disiplin suçlarına girmeyen ve meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmemek*” nedeniyle “**yazılı uyarı**” cezası ile **cezalandırılmasına,**

KARAR NO-184) İMO Yönetim Kurulu’nun 20.09.2021 tarih, 42/1220 sayılı kararı ile Onur Kurulu’na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de proje ve uygulama denetçisi 55207 sicil no’lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra yapının 2 bodrum kat+zemin kat+10 normal kat+çatı arası katından ibaret olduğu, normal katlarda ve çatı katında balkonların küçültülerek kapalı alanların artırılmasının, pencere yerlerinin ve ölçülerinin değiştirilmesinin yapı taşıyıcı sistemi ile ilgili olmaması, mimari unsurlar olması, betonarme perde ile ilgili değişikliğin Belediyesi tutanağına göre “2. bodrum katta”, Teknik İnceleme Raporu’na göre “temel aplikasyonu planında” yapıldığı ifadesinin belirsizlik yaratması, Belediyesi tutanağındaki krokiye göre bu perdenin arsa sınırında olması gereken yerde yapılmamış olması, ayrıca kitle sınırlarının belirlenmesinin harita mühendisinin görevi olması nedeniyle ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un “*Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek*” ve

*“Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek” şeklinde tanımlanmış 2. maddesinin (c) ve (g) maddelerine aykırı hareket etmesi gerekçesiyle **proje ve uygulama denetçisi 55207 sicil no’lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin 7. madde (a) fıkrasına göre, “Bu bölümün diğer maddelerinde belirtilen disiplin suçlarına girmeyen ve meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmemek” nedeniyle **“yazılı uyarı” cezası ile cezalandırılmasına,***

KARAR NO-185) İMO Yönetim Kurulu’nun 20.09.2021 tarih, 42/1220 sayılı kararı ile Onur Kurulu’na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de kontrol elemanı 94040 sicil no’lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra yapının 2 bodrum kat+zemin kat+10 normal kat+çatı arası katından ibaret olduğu, normal katlarda ve çatı katında balkonların küçültülerek kapalı alanların artırılmasının, pencere yerlerinin ve ölçülerinin değiştirilmesinin yapı taşıyıcı sistemi ile ilgili olmaması, mimari unsurlar olması, betonarme perde ile ilgili değişikliğin Belediyesi tutanağına göre “2. bodrum katta”, Teknik İnceleme Raporu’na göre “temel uygulaması planında” yapıldığı ifadesinin belirsizlik yaratması, Belediyesi tutanağındaki krokiye göre bu perdenin arsa sınırında olması gereken yerde yapılmamış olması tarafımdan tahmin edildiğinden, ayrıca kitle sınırlarının belirlenmesinin harita mühendisinin görevi olması nedeniyle **kontrol elemanı 94040 sicil no’lu üye** hakkında herhangi bir ceza tesisine gerek olmadığına;

KARAR NO-186) İMO Yönetim Kurulu’nun 20.09.2021 tarih, 42/1218 sayılı kararı ile Onur Kurulu’na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de proje ve uygulama denetçisi 9009 sicil no’lu üye** ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra tasdikli projesine göre binada yapısal aykırılıklar tespit edilmiş olması sebebiyle 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un 2. maddesinin (a), (c) ve (g) maddelerine aykırı hareket etmesi gerekçesiyle **proje ve uygulama denetçisi 9009 sicil no’lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin “... mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek” şeklinde düzenlenmiş 9. maddesinin (b) fıkrası kapsamında “30 (otuz) gün süreyle serbest meslek uygulamasından yasaklanması” cezası ile cezalandırılmasına; ancak İMO Onur Kurulu’nun sayılı kararı ile ruhsatsız imalata izin vermek ve devamını sağlamak gerekçesiyle serbest meslek uygulamasından yasaklanması cezası almış olması nedeniyle TMMOB Disiplin Yönetmeliği 9. maddesi gereğince cezasının iki katına çıkarılarak **“60 (altmış) gün süreyle serbest meslek uygulamasından yasaklanması”** cezası ile cezalandırılmasına; cezasının

uygulanmasıyla ilgili olarak da TMMOB Ana Yönetmeliği'nin 92. ve 93. maddesine göre işlem yapılmasına;

KARAR NO-187) İMO Yönetim Kurulu'nun 20.09.2021 tarih, 42/1218 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de kontrol elemanı 97380 sicil no'lu üye** ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra statik betonarme proje müellifinin jeoloji-jeofizik etüt raporuna göre hazırlanmış olması gereken projenin dosya ekinde olmaması, temel ve temel altındaki projede önerilen imalatların belli olmaması ve ilgili belediyenin anılan bölge için jeofizik etüdü gerektiğince detaylı yaptırmamış olabileceği jeofizik ve zemin etüt raporunun yeterli (kapsamlı) bir şekilde hazırlanmamış olabileceği, zeminden kaynaklanan nedenlerle yapıda meydana gelmiş olan eğilmeden (temel dönmesinden), yapının bulunduğu bölgenin MTA haritalarında sığ heyelan bölgesi olarak belirtilen alanda yer almasından ve bu konunun jeolojik-jeofizik etüd raporunda belirtilmiş olup olmadığının belirsiz olduğundan proje denetimi konusu açısından ve sistemde bir uygulama denetçisi bulunması nedeniyle **kontrol elemanı 97380 sicil no'lu üye** **hakkında herhangi bir ceza tesisine gerek olmadığına;**

Mta haritalarında yapının bulunduğu bölgenin sığ heyelan bölgesi olarak belirtilen alanda yer aldığı ve kil yapısındaki zemin şişme potansiyelinin yüksek olduğu göz önüne alınarak proje uygulama denetçisinin ifadesinde yer alan jeofizik etütlerde bu parselde yeraltı su vesiyesinin olmadığı belirtilmiş olmasına rağmen komşu parsellerin zemin etüt raporlarında yer altı suyunun bulunduğu belirtilmiş olması nedeniyle bu konuda ilgili belediyenin bölgeyi imara açarken yeterli ve detaylı zemin etüdü yapmamış olduğu kanaati hasıl olduğundan, ayrıca yapının mevcut haliyle temelde belirli bir dönme yapması ve sıfır yol kotundan arka bahçe eksi altı kotuna doğru arazi eğim yönünde yapının kütsel olarak eğildiği belirtilmiş olması nedeniyle durumun ileriki süreçte can ve mal güvenliği açısından tehlike arz edebileceği düşüncesi ile **konunun bakanlığa bildirilmesinin uygun olacağının Yönetim Kurulu'na önerilmesine,**

KARAR NO-188) İMO Yönetim Kurulu'nun 20.09.2021 tarih, 42/1214 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de ortak 58861 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un 6. maddesinin 1. fıkrası "..... *mimar ve/veya mühendislerden birinin herhangi bir sebeple yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapı denetim kuruluşu durumu gerekçeleri ile birlikte en geç altı iş günü içinde yazılı olarak Bakanlığa ve ilgili idareye bildirir*" ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği'nin 16. maddesinin 6. fıkrası "*Vefat, hastalık, izin, istifa ve benzeri nedenlerle denetçi mimar, denetçi mühendis,*

kontrol elemanı veya yardımcı kontrol elemanından birinin yapı ile ilişkisinin kesilmesi hâlinde, yapı denetim kuruluşunca yapının ilişik kesme anındaki durumunu belirleyen Ek20’de gösterilen Form-18’e uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilir; ayrılan denetçi mimar, denetçi mühendis, kontrol elemanı veya yardımcı kontrol elemanının yerine görev yapacak, kuruluş bünyesinde bulunan aynı statüdeki personel üç iş günü içinde geçici olarak görevlendirilir. Seviye tespit tutanağı geçici personel görevlendirmeye ilişkin dilekçe ekinde ilgili idaresine gönderilir. Bu tarihten itibaren yeni görevlendirme yapıncaya kadar geçen süre içinde yapı ile ilgili her türlü sorumluluk geçici olarak görevlendirilen personele aittir. Yapı denetim kuruluşunca ilgili personelin görevinden ayrılmasını takip eden otuz iş günü içinde görevlendirilen aynı statüdeki yeni personel için, yapının göreve başlama anındaki durumunu gösteren Ek-20’de gösterilen Form-18’e uygun seviye tespit tutanağı düzenlenerek durum ilgili idareye ve Yapı Denetim Komisyonuna bildirilir.” maddelerine aykırı hareket etmesi gerekçesiyle **ortak 58861 sicil no’lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin “... mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek” şeklinde düzenlenmiş 9. maddesinin (b) fıkrası kapsamında **“60 (altmış) gün süreyle serbest meslek uygulamasından yasaklanması”** cezası ile cezalandırılmasına; cezasının uygulanmasıyla ilgili olarak da TMMOB Ana Yönetmeliği’nin 92. ve 93. maddesine göre işlem yapılmasına;

KARAR NO-189) İMO Yönetim Kurulu’nun 27.10.2021 tarih, 46/1381 sayılı kararı ile Onur Kurulu’na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de uygulama denetçisi 23066 sicil no’lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra YİBF no’lu yapıda onaylı betonarme projesine aykırı imalatlar yapılmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca tespit edilmiş, ancak mevcut duruma göre tadilat projesi yapılarak tadilat ruhsatı alınmış olması nedeni dikkate alınarak, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un “Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek” ve “Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek” şeklinde tanımlanmış 2/c ve 2/g maddelerine aykırı hareket etmiş olması nedeniyle **uygulama denetçisi 23066 sicil no’lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin 7. madde (a) fıkrasına göre, “Bu bölümün diğer maddelerinde belirtilen disiplin suçlarına girmeyen ve meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmemek” nedeniyle **“yazılı uyarı” cezası ile cezalandırılmasına,**

KARAR NO-190) İMO Yönetim Kurulu'nun 27.10.2021 tarih, 46/1381 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de kontrol elemanı 117706 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra YİBF no'lu yapıda onaylı betonarme projesine aykırı imalatlar yapılmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tespit edilmiş, ancak mevcut duruma göre tadilat projesi yapılarak tadilat ruhsatı alınmış olması nedeni dikkate alınarak, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un "*Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek*" ve "*Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek*" şeklinde tanımlanmış 2/c ve 2/g maddelerine aykırı hareket etmiş olması **kontrol elemanı 117706 sicil no'lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 7. madde (a) fıkrasına göre, "*Bu bölümün diğer maddelerinde belirtilen disiplin suçlarına girmeyen ve meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmemek*" nedeniyle "**yazılı uyarı**" cezası ile **cezalandırılmasına,**

KARAR NO-191) İMO Yönetim Kurulu'nun 27.10.2021 tarih, 46/1381 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de kontrol elemanı 138811 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra YİBF no'lu yapıda onaylı betonarme projesine aykırı imalatlar yapılmış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tespit edilmiş, ancak mevcut duruma göretadilat projesi yapılarak tadilat ruhsatı alınmış olması ve anılan tarihte görevli olmaması dikkate alınarak **kontrol elemanı 138811 sicil no'lu üye** hakkında herhangi bir ceza tesisine gerek olmadığına;

KARAR NO-192) İMO Yönetim Kurulu'nun 27.09.2021 tarih, 42/1222 ve 42/1221 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen**Yapı Denetim Ltd. Şti.de ortak, proje ve uygulama denetçisi 47227 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra onaylı mimari projedeki subasman kotu yüksekliğinin uygulanmamasının harita mühendisinin görev ve sorumluluğunda olması nedeniyle **ortak, proje ve uygulama denetçisi 47227 sicil no'lu üye** hakkında herhangi bir ceza tesisine gerek olmadığına;

KARAR NO-193) İMO Yönetim Kurulu'nun 27.09.2021 tarih, 42/1221 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de kontrol elemanı 101417 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra onaylı mimari projedeki subasman kotu yüksekliğinin uygulanmamasının harita mühendisinin görev ve sorumluluğunda olması nedeniyle **kontrol elemanı 101417 sicil no'lu üye** hakkında herhangi bir ceza tesisine gerek olmadığına;

KARAR NO-194) İMO Yönetim Kurulu'nun 27.10.2021 tarih, 46/1380 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **şantiye şefi 104095 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra7 parsel üzerinde inşa edilerek tamamlanmış binada onaylı projesine göre alan arttırılmasının planlanarak yapıldığı kanaati hasıl olduğu, belediyesine sayılı dilekçe ile tadilat ruhsatı için başvurusu yapılmış olduğu ve şantiye şefinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18.654,25 TL gibi ağır bir para cezası ile cezalandırılmış olduğu ancak yapının tadilat ruhsatının henüz onaylanmadığı gözönüne alınarak Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı davranmış olması nedeniyle **şantiye şefi 104095 sicil no'lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin "... mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek" şeklinde düzenlenmiş 9. maddesinin (b) fıkrası kapsamında **"30 (otuz) gün süreyle serbest meslek uygulamasından yasaklanması"** cezası ile cezalandırılmasına; cezasının uygulanmasıyla ilgili olarak da TMMOB Ana Yönetmeliği'nin 92. ve 93. maddesine göre işlem yapılmasına;

KARAR NO-195) İMO Yönetim Kurulu'nun 27.10.2021 tarih, 46/1379 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de ortak 87024 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

.....parsel üzerinde yapılmakta olan YİBF no'lu yapıyla ilgili olarak hazırlanan teknik inceleme raporuna göre, statik projesinde blok nizama aykırı olarak yapıldığı iddia edilen yangın merdivenin, mimari projede de olduğu belirtilmiş ve bu projeler belediyesince onaylanmıştır. Yapıya ait, ruhsat, yapı kullanma izni, işletme ruhsatı ve yapı kayıt belgesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Dosya içiresindeki mülkiye müfettişi raporuna göre aykırılıkların bir kısmının, yapı kullanma izni alındıktan sonra yapılmış olabileceği, yapı kayıt belgesi alınarak inşaatın mevzuata uygun hale getirildiği belirtilmiştir. YİBF no'lu yapıya ait komisyon raporundaki, mevzuata uymayan aykırılıkların meydana geliş

tarihlerinin somut kanıtlar ile belirlenememesi ve tüm aykırılıkların sonradan yapılabileceğinin mümkün olması nedeniyle **ortak 87024 sicil no'lu üye hakkında herhangi bir ceza tesisine gerek olmadığına;**

KARAR NO-196) İMO Yönetim Kurulu'nun 27.10.2021 tarih, 46/1379 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de proje ve uygulama denetçisi 8625 sicil no'lu üye ile ilgili dosya görüşüldü.**

Karar:

..... parsel üzerinde yapılmakta olan YİBF no'lu yapıyla ilgili olarak hazırlanan teknik inceleme raporuna göre, statik projesinde blok nizama aykırı olarak yapıldığı iddia edilen yangın merdivenin, mimari projede de olduğu belirtilmiş ve bu projeler belediyesince onaylanmıştır. Yapıya ait, ruhsat, yapı kullanma izni, işletme ruhsatı ve yapı kayıt belgesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Dosya içiresindeki mülkiye müfettişi raporuna göre aykırılıkların bir kısmının, yapı kullanma izni alındıktan sonra yapılmış olabileceği, yapı kayıt belgesi alınarak inşaatın mevzuata uygun hale getirildiği belirtilmiştir. YİBF no'lu yapıya ait komisyon raporundaki, mevzuata uymayan aykırılıkların meydana geliş tarihlerinin somut kanıtlar ile belirlenememesi ve tüm aykırılıkların sonradan yapılabileceğinin mümkün olması nedeniyle **proje ve uygulama denetçisi 8625 sicil no'lu üye hakkında herhangi bir ceza tesisine gerek olmadığına;**

KARAR NO-197) İMO Yönetim Kurulu'nun 27.10.2021 tarih, 46/1379 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de proje ve uygulama denetçisi 28240 sicil no'lu üye ile ilgili dosya görüşüldü.**

Karar:

..... parsel üzerinde yapılmakta olan YİBF no'lu yapıyla ilgili olarak hazırlanan teknik inceleme raporuna göre, statik projesinde blok nizama aykırı olarak yapıldığı iddia edilen yangın merdivenin, mimari projede de olduğu belirtilmiş ve bu projeler belediyesince onaylanmıştır. Yapıya ait, ruhsat, yapı kullanma izni, işletme ruhsatı ve yapı kayıt belgesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Dosya içiresindeki mülkiye müfettişi raporuna göre aykırılıkların bir kısmının, yapı kullanma izni alındıktan sonra yapılmış olabileceği, yapı kayıt belgesi alınarak inşaatın mevzuata uygun hale getirildiği belirtilmiştir. YİBF no'lu yapıya ait komisyon raporundaki, mevzuata uymayan aykırılıkların meydana geliş tarihlerinin somut kanıtlar ile belirlenememesi ve tüm aykırılıkların sonradan yapılabileceğinin mümkün olması nedeniyle **proje ve uygulama denetçisi 28240 sicil no'lu üye hakkında herhangi bir ceza tesisine gerek olmadığına;**

KARAR NO-198) İMO Yönetim Kurulu'nun 27.10.2021 tarih, 46/1379 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de kontrol elemanı 89454 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

..... parsel üzerinde yapılmakta olan YİBF no'lu yapıyla ilgili olarak hazırlanan teknik inceleme raporuna göre, statik projesinde blok nizama aykırı olarak yapıldığı iddia edilen yangın merdivenin, mimari projede de olduğu belirtilmiş ve bu projeler belediyesince onaylanmıştır. Yapıya ait, ruhsat, yapı kullanma izni, işletme ruhsatı ve yapı kayıt belgesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Dosya içiresindeki mülkiye müfettişi raporuna göre aykırılıkların bir kısmının, yapı kullanma izni alındıktan sonra yapılmış olabileceği, yapı kayıt belgesi alınarak inşaatın mevzuata uygun hale getirildiği belirtilmiştir. YİBF no'lu yapıya ait komisyon raporundaki, mevzuata uymayan aykırılıkların meydana geliş tarihlerinin somut kanıtlar ile belirlenememesi ve tüm aykırılıkların sonradan yapılabileceğinin mümkün olması nedeniyle **kontrol elemanı 89454 sicil no'lu üye** hakkında herhangi bir ceza tesisine gerek olmadığına;

KARAR NO-199) İMO Yönetim Kurulu'nun 11.10.2021 tarih, 44/1310 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **şantiye şefi 80876 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra, söz konusu şikâyet ile ilgili olarak no'lu inşaatı ait dosya incelendiğinde en düşük beton karot değerinin, projede gerekli olan 22.1 Mpa'dan yüksek olduğu görülmüştür. Bu değer sağlanmış olması şantiye şefinin görevini doğru yaptığı anlamına gelmez. Adı geçen üyemiz, büyük, hesapsız, gereksiz ve mesleki geleceğini tehlikeye atan bir risk almıştır. Çünkü çıkan karot değerleri alt limitlere çok yakındır. İşin daha vahim boyutu meslektaşımız bu uygulamayı bilinçli olarak yapmıştır. Üyenin bu davranışında yerel ve ekonomik koşulların yarattığı baskının önemli rol oynadığı kanısı hâkim olmuştur. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen “Şantiye şefi, inşaatı herhangi bir imalata başlamadan en az bir gün önce, yapılacak imalatı denetim sorumlularına haber vermek zorundadır.” hükmüne aykırı davranarak görevini ihmal eden **şantiye şefi 80876 sicil numaralı üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 7. madde (a) fıkrasına göre, “Bu bölümün diğer maddelerinde belirtilen disiplin suçlarına girmeyen ve meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmemek” nedeniyle “**yazılı uyarı**” cezası ile cezalandırılmasına;

KARAR NO-200) İMO Yönetim Kurulu'nun 27.10.2021 tarih, 46/1377 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de ortak 108447 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

..... Taşıyıcı sistemi tamamlanmış bir inşaatta, tespit seviyesini farklı göstermek ve prosedürü yerine getirmek için, hiç denetim yapmadığı halde, denetim yapmış gibi düzenlemeler yapan ve yapılan işlerin mevzuata aykırı olduğunu bildiği halde gerçekte örtüşmeyen belgeleri tanzim ederek 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna ait yönetmeliğin 23. Maddesinin 7. Fıkrasında belirtilen “Fesih sonrasında, ilgili idarece yapı tatil tutanağı tanzim edilerek, yapı ile ilgili her türlü belge (yapıya ilişkin bilgi formu, ruhsat, hakediş raporu, fesihle ilgili yazışmalar, seviye tespit tutanağı ve yapı tatil tutanağının tasdikli suretleri) bir görüş yazısı ekinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir” ve 8 maddesinde belirtilen “Yapı denetimi hizmet sözleşmesi feshedilen yapı hakkında ilgili idaresince yerinde inceleme yapılarak, yeni bir yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalanana kadar yapının devamına izin vermemek üzere yapı tatil tutanağı düzenlenir. Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı bir imalatın tespiti halinde, yapının seviyesi belirlenerek hazırlanacak olan ve aykırılıkla ilgili tespitleri de içeren ek-29 form-27’de yer alan ‘Yapı Tespit ve İnceleme Tutanağı’ hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.” şeklinde tanımlanmış hükümlere aykırı hareket etmiş olması gerekçesi ile **ortak 108447 sicil no'lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin “... mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek” şeklinde düzenlenmiş 9. maddesinin (b) fıkrası kapsamında “**30 (otuz) gün süreyle serbest meslek uygulamasından yasaklanması**” cezası ile cezalandırılmasına; cezasının uygulanmasıyla ilgili olarak da TMMOB Ana Yönetmeliği'nin 92. ve 93. maddesine göre işlem yapılmasına;

KARAR NO-201) İMO Yönetim Kurulu'nun 27.10.2021 tarih, 46/1377 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de proje ve uygulama denetçisi 26463 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

..... Taşıyıcı sistemi tamamlanmış bir inşaatta, tespit seviyesini farklı göstermek ve prosedürü yerine getirmek için, hiç denetim yapmadığı halde, denetim yapmış gibi düzenlemeler yapan ve yapılan işlerin mevzuata aykırı olduğunu bildiği halde gerçekte örtüşmeyen belgeleri tanzim ederek 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna ait yönetmeliğin 23. Maddesinin 7. Fıkrasında belirtilen “Fesih sonrasında, ilgili idarece yapı tatil tutanağı tanzim edilerek, yapı ile ilgili her türlü belge (yapıya ilişkin bilgi formu, ruhsat, hakediş raporu, fesihle ilgili yazışmalar, seviye tespit tutanağı ve yapı tatil tutanağının tasdikli suretleri) bir görüş yazısı ekinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir” ve 8 maddesinde belirtilen “Yapı denetimi hizmet sözleşmesi feshedilen yapı hakkında ilgili idaresince

yerinde inceleme yapılarak, yeni bir yapı denetim hizmet sözleşmesi imzalanana kadar yapının devamına izin vermemek üzere yapı tatil tutanağı düzenlenir. Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı bir imalatın tespiti halinde, yapının seviyesi belirlenerek hazırlanacak olan ve aykırılıkla ilgili tespitleri de içeren ek-29 form-27’de yer alan ‘Yapı Tespit ve İnceleme Tutanağı’ hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilir.” şeklinde tanımlanmış hükümlere aykırı hareket etmiş olması gerekçesi ile **proje ve uygulama denetçisi 26463 sicil no’lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin “... mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek” şeklinde düzenlenmiş 9. maddesinin (b) fıkrası kapsamında “**30 (otuz) gün süreyle serbest meslek uygulamasından yasaklanması**” cezası ile cezalandırılmasına; cezasının uygulanmasıyla ilgili olarak da TMMOB Ana Yönetmeliği’nin 92. ve 93. maddesine göre işlem yapılmasına;

KARAR NO-202) İMO Yönetim Kurulu’nun 20.09.2021 tarih, 42/1219 sayılı kararı ile Onur Kurulu’na sevk edilen **118233 sicil no’lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

..... Resmi bir kurum olan İMO şubeleri, bakanlık genelgelerine uymak ve üyelerini de bu konuda uyarmak zorundadır. Bürokrasinin önerileri doğrultusunda yapılan işlemleri soygunculuk ve hırsızlık suçlamaları ile sosyal medya mecralarında yayınlarak Odanın kurumsal kimliği ile ilgili haksız ithamlarda bulunan **118233 sicil no’lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin “*Temelsiz suçlamalarla mesleği, meslek mensuplarını ya da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Odalar ya da bunların alt birimlerini kamuoyunda küçük düşürmek ya da etkinliklerini engellemek.*” şeklinde düzenlenmiş 9. maddesinin (c) fıkrası kapsamında “**30 (otuz) gün süreyle serbest meslek uygulamasından yasaklanması**” cezası ile cezalandırılmasına, cezasının uygulanmasıyla ilgili olarak da TMMOB Ana Yönetmeliği’nin 92. ve 93. maddesine göre işlem yapılmasına;

KARAR NO-203) İMO Yönetim Kurulu’nun 11.10.2021 tarih, 44/1274 sayılı kararı ile Onur Kurulu’na sevk edilen **73729 sicil no’lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

Yukarıda açıklanan ve soruşturma dosyasında yer alan tüm bilgi ve belgeler çerçevesinde **73729 Sicil no’lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin “*Temelsiz suçlamalarla mesleği, meslek mensuplarını ya da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Odalar ya da bunların alt birimlerini kamuoyunda küçük düşürmek ya da etkinliklerini engellemek.*” şeklinde düzenlenmiş 9. maddesinin (c) fıkrası kapsamında “**30 (otuz) gün süreyle serbest meslek uygulamasından yasaklanması**” cezası ile

cezalandırılmasına, cezasının uygulanmasıyla ilgili olarak da TMMOB Ana Yönetmeliği'nin 92. ve 93. maddesine göre işlem yapılmasına;

KARAR NO-204) İMO Yönetim Kurulu'nun 20.09.2021 tarih, 42/1217, 42/1216 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de ortak ve kontrol elemanı 85909 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra Bakanlıkça verilen idari para cezasına “var olduğu iddia edilen imalat hatalarının hangi yapı denetim şirketinin sorumluluk üstlendiği dönemde gerçekleştirildiğinin netleştirilmediği” istemiyle 14. İdare Mahkemesine itiraz edilmiş olup Mahkemece no'lu kararlarla idari işlemin yürütülmesi durdurulmuştur. Söz konusu kararlarda; “komisyonca tespit edilen aykırılıkların yapının taşıyıcı sistemini etkileyip etkilemediği ile ilgili olarak herhangi bir araştırma yapıp yapılmadığı, yapıldıysa aykırı imalatların yapının taşıyıcı sistemini etkileyip etkilemediği ile ilgili olarak bir rapor düzenleyip düzenlemediğinin sorulmasına, bu hususun detaylı olarak açıklanması suretiyle anılan hususa ilişkin bilgi ve belgelerin onaylı ve okunaklı bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesine” denilmektedir. Bu gerekçe ile **ortak ve kontrol elemanı 85909 sicil no'lu üye** hakkında hukuki sürecin beklenmesine; kararın bu süreçten sonra verilmesine;

KARAR NO-205) İMO Yönetim Kurulu'nun 20.09.2021 tarih, 42/1217, 42/1217, 42/1216 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de proje ve uygulama denetçisi 61542 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra yapıda uygulama denetçisi bulunması gerekçesiyle **proje ve uygulama denetçisi 61542 sicil no'lu üye** hakkında herhangi bir ceza tesisine gerek olmadığına;

KARAR NO-206) İMO Yönetim Kurulu'nun 20.09.2021 tarih, 42/1217, 42/1217, 42/1216 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de uygulama denetçisi 12506 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

..... vefat etmiş olduğunun tespit edilmesi nedeniyle herhangi bir işlem yapılmamasına;

KARAR NO-207) İMO Yönetim Kurulu'nun 11.10.2021 tarih, 44/1312 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de ortak 53053 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonrasayılı yapıda, İdare Mahkemesinin sayılı kararı ile Yapı Kayıt Belgesi alınması nedeni ile Belediye Encümen kararını iptal ettiği, kaçak olarak yapılan çatı katının dosyadaki fotoğraflarda görüldüğü üzere betonarme olmayıp duvar örülerek üzerine hatıl yapılarak çatının kata dönüştürmesi gerekçesiyle **ortak 53053 sicil no'lu üye** hakkında herhangi bir ceza tesisine gerek olmadığına;

KARAR NO-208) İMO Yönetim Kurulu'nun 11.10.2021 tarih, 44/1312 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de uygulama denetçisi 26469 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra yapıda, İdare Mahkemesinin sayılı kararı ile Yapı Kayıt Belgesi alınması nedeni ile Belediye Encümen kararını iptal ettiği, kaçak olarak yapılan çatı katının dosyadaki fotoğraflarda görüldüğü üzere betonarme olmayıp duvar örülerek üzerine hatıl yapılarak çatının kata dönüştürmesi gerekçesiyle **uygulama denetçisi 26469 sicil no'lu üye** hakkında herhangi bir ceza tesisine gerek olmadığına;

KARAR NO-209) İMO Yönetim Kurulu'nun 11.10.2021 tarih, 44/1312 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de kontrol elemanı 114347 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra sayılı yapıda, İdare Mahkemesinin sayılı kararı ile Yapı Kayıt Belgesi alınması nedeni ile Belediye Encümen kararını iptal ettiği, kaçak olarak yapılan çatı katının dosyadaki fotoğraflarda görüldüğü üzere betonarme olmayıp duvar örülerek üzerine hatıl yapılarak çatının kata dönüştürmesi gerekçesiyle **kontrol elemanı 114347 sicil no'lu üye** hakkında herhangi bir ceza tesisine gerek olmadığına;

KARAR NO-210) İMO Yönetim Kurulu'nun 11.10.2021 tarih, 44/1312 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de kontrol elemanı 112155 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra sayılı yapıda, İdare Mahkemesinin sayılı kararı ile Yapı Kayıt Belgesi alınması nedeni ile Belediye Encümen kararını iptal ettiği,

kaçak olarak yapılan çatı katının dosyadaki fotoğraflarda görüldüğü üzere betonarme olmayıp duvar örülerek üzerine hatıl yapılarak çatının kata dönüştürmesi gerekçesiyle **kontrol elemanı 112155 sicil no'lu üye** hakkında herhangi bir ceza tesisine gerek olmadığına;

KARAR NO-211) İMO Yönetim Kurulu'nun 11.10.2021 tarih, 44/1312 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de kontrol elemanı 105773 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra sayılı yapıda, İdare Mahkemesinin sayılı kararı ile Yapı Kayıt Belgesi alınması nedeni ile Belediye Encümen kararını iptal ettiği, kaçak olarak yapılan çatı katının dosyadaki fotoğraflarda görüldüğü üzere betonarme olmayıp duvar örülerek üzerine hatıl yapılarak çatının kata dönüştürmesi gerekçesiyle **kontrol elemanı 105773 sicil no'lu üye** hakkında herhangi bir ceza tesisine gerek olmadığına;

KARAR NO-212) İMO Yönetim Kurulu'nun 11.10.2021 tarih, 44/1308 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **68861 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra, şantiye şefliği için alınmış olan evrakın tahrif edilerek başka bir kuruma verilip verilmediğinin, tahrifatlı evrakın resmen kullanılıp kullanılmadığının, ilgili kurumun kayıtlarına geçip geçmediğinin belirlenmesi amacıyla **Şubeden açıklayıcı bilgi istenmesi amacıyla yazı yazılmasının önerilmesine;**

KARAR NO-213) İMO Yönetim Kurulu'nun 27.10.2021 tarih, 46/1378 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de ortak 22439 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra yönetmeliklere uygun davranmadığı, usulsüz evrak düzenlenmesinin önüne geçmeyerek bünyesinde görev yaptığı tüzel kişiliğin idari para cezası almasına yol açması gerekçesiyle **ortak 22439 sicil no'lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 7. madde (a) fıkrasına göre, *“Bu bölümün diğer maddelerinde belirtilen disiplin suçlarına girmeyen ve meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmemek”* nedeniyle **“yazılı uyarı” cezası ile cezalandırılmasına,**

KARAR NO-214) İMO Yönetim Kurulu'nun 20.09.2021 tarih, 42/1215 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **şantiye şefi 92329 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra ilgili kurum tarafından mahallinde yapılan incelemede ruhsat eki projesine aykırı olarak 2. normal kat ve kaçak çatı katı yapıldığının tespit edildiği, yapı tatil tutanakları ile inşaatın mühürlenmek suretiyle durdurulduğu, konu ile ilgili encümen kararı alındığı, para cezası uygulandığı gerekçesiyle **şantiye şefi 92329 sicil no'lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin "... mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek" şeklinde düzenlenmiş 9. maddesinin (b) fıkrası kapsamında **"30 (otuz) gün süreyle serbest meslek uygulamasından yasaklanması"** cezası ile cezalandırılmasına; cezasının uygulanmasıyla ilgili olarak da TMMOB Ana Yönetmeliği'nin 92. ve 93. maddesine göre işlem yapılmasına;

KARAR NO-215) İMO Yönetim Kurulu'nun 11.10.2021 tarih, 44/1307 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de ortak 22762 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un "*Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek*" ve "*Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek*" şeklinde tanımlanmış 2/c ve 2/g maddelerine aykırı hareket etmiş olması nedeniyle **ortak 22762 sicil no'lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 7. madde (a) fıkrasına göre, "*Bu bölümün diğer maddelerinde belirtilen disiplin suçlarına girmeyen ve meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmemek*" nedeniyle **"yazılı uyarı" cezası ile cezalandırılmasına,**

KARAR NO-216) İMO Yönetim Kurulu'nun 11.10.2021 tarih, 44/1307 sayılı kararı ile Onur Kurulu'na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de proje ve uygulama denetçisi 25907 sicil no'lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un "*Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek*" ve "*Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek*" şeklinde tanımlanmış 2/c ve 2/g maddelerine aykırı hareket etmiş olması nedeniyle **proje ve uygulama denetçisi 25907 sicil no'lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği'nin 7. madde (a) fıkrasına göre,

“Bu bölümün diğer maddelerinde belirtilen disiplin suçlarına girmeyen ve meslek ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği görevleri yerine getirmemek” nedeniyle “yazılı uyarı” cezası ile cezalandırılmasına,

KARAR NO-217) İMO Yönetim Kurulu’nun 27.10.2021 tarih, 46/1376 sayılı kararı ile Onur Kurulu’na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de ortak 54194 sicil no’lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un “Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek” ve “Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek” şeklinde tanımlanmış 2/c ve 2/g maddelerine aykırı hareket etmiş olması nedeniyle **ortak 54194 sicil no’lu üye** TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin “... mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek” şeklinde düzenlenmiş 9. maddesinin (b) fıkrası kapsamında **“30 (otuz) gün süreyle serbest meslek uygulamasından yasaklanması”** cezası ile cezalandırılmasına; cezasının uygulanmasıyla ilgili olarak da TMMOB Ana Yönetmeliği’nin 92. ve 93. maddesine göre işlem yapılmasına;

KARAR NO-218) İMO Yönetim Kurulu’nun 27.10.2021 tarih, 46/1376 sayılı kararı ile Onur Kurulu’na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de ortak 61747 sicil no’lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra savunması ve belgeleri nedeniyle **ortak 61747 sicil no’lu üye** hakkında herhangi bir ceza tesisine gerek olmadığına;

KARAR NO-219) İMO Yönetim Kurulu’nun 27.10.2021 tarih, 46/1376 sayılı kararı ile Onur Kurulu’na sevk edilen **Yapı Denetim Ltd. Şti.de kontrol elemanı 64118 sicil no’lu üye** ile ilgili dosya görüşüldü.

Karar:

İMO Onur Kurulu dosya üzerinde yaptığı incelemeden sonra savunması ve belgeleri nedeniyle **kontrol elemanı 64118 sicil no’lu üye** hakkında herhangi bir ceza tesisine gerek olmadığına;

oybirliđi ile karar verildi.

Ömer Zafer Alku
Başkan

Fercan Yavuz
Raportör

Haydar Yıldız
Raportör

Hayati Karatokuş
Raportör

Emrah Alp
Üye