

# **HASAR TÜRLERİ ONARIM ve GÜÇLENDİRME**

---

## DİKKAT: ÖNEMLİ UYARILAR

- Konuya hakim değilseniz, profesyonel danışmanlık hizmeti alın.
- Önce işçi sağlığı ve iş güvenliği!
- Hava ve yüzey şartlarının uygun olmadığı koşullarda, bedeli ne olursa olsun uygulama yapılmamalıdır.
- Güçlendirme projesi yada profesyonel danışmanı olmayan hiçbir güçlendirilecek yada onarılacak yapıya, çivi dahi çakmayın.
- Seçilen güçlendirme malzemelerinin yanın karşısındaki dayanımlarını dikkate alarak gerekliyorsa, uygulama bölgelerini, yanına karşı korumak için, örneğin taşyunü ile sarın.
- Onarım yapılacak betonarme elemanın mevcut mukavemeti çok önemlidir. Düşük kalitede bir betona, çoğunlukla yüksek çekme ve basıç mukavemetli malzemeler uygulandığında sonuç almamanız güç hatta imkansızdır. Uygulama öncesinde, uygulama yapılacak yerin beton mukavemeti mutlaka tahlük edilmelidir.
- Unutmayın; kaliteli mal termini ve uygulama hizmetinin bedeli yüksek olabilir, ancak; kaliteli hizmeti pahaliya almazsanız, ucuz hizmeti pahaliya alırsınız.
- Ve; deneyimlerinizi, bilgilerinizi paylaşın !

## SIK GÖZLENEN HASAR TÜRLERİ VE BUNLARIN ÖNEMİ

Hasar türlerini理解meden önce betonarme elemelerde gözlenen çatlak ve ezilmelerin理解lenmesinde yarar vardır.

### 2.2.1 Betonarme Çatlama ve Ezilme

Beton basıncı dayanımı yüksek, çekme dayanımı ise düşük bir malzemedir (yaklaşık basıncı dayanımının onda biri). Betonarmede, bu nedenle çekme gerilimlerini alma görevi donatır.

Betonarme bir elemada en dış çekme lisansındaki birim uzama 0.0001-0.00015 boyutluk gürültüyle ullaşlığında beton çatır. Gerilme eşiğinden çatlama dayanımı Denklem 12'deki gibi ifade edilebilir.

$$\epsilon_a = 1.1 \sqrt{f_{ck} / f_{ct}}$$

(12)

$$= 0.35 \sqrt{f_{ck}} \quad (\text{mehit})$$

Şekil 2'de gösterildiği gibi betonda çatlak, asal çekme gerilimlerine dik yönde oluşur. Donatı çatlaması önlemek, Aşırı bılıngı ve doğru yerleştirilmiş donatı, çatlak genleşmesini önleyerek kritik düzeyede kalmasına sağlar. Donatı, olabildiğince asal çekme gerilimeleri doğrultusunda yerleştirilmelidir. Çatlama, betonun çekme dayanımının düşük olması nedeniyle doğal bir olaydır.




$$f_{ct} = 1.1 \sqrt{f_{ck}} \quad (\text{mehit})$$

$$= 0.35 \sqrt{f_{ck}} \quad (\text{st})$$


Şekil 21

Betonun basıncı dayanımı yüksektir. Çekme gerilimlerinin yeterli donatı ile karıştığı durumlarda asal basıncı gerilimleri doğrultusunda birim kısılma büyük değerlerle ulaşarak betonun ezilmesine neden olabilir. Şekil 22. Betonun birim ezilme kısılmasını bir çok değişkenin etkilediği içinde en önemlidilerinden biri sorgı etasıdır. Sorgı, betonun ezilme birim kısılmasını yükseltir. Ezilme birim kısılmasa sarsısal betonda (örneğin labuk betonunda) 0.002 dolaylarında olken, sorgılı betonda (örneğin çekirdek betonu) bu değer 0.004 veya daha yüksek olur. Şekil 23.

Beton basıncı altında ezildikten sonra, o bölgedeki høyuna donatı daha kolay burkular. Sik yerleştirilmiş eşiye burkulanmayı geciktir.



Şekil 22



Şekil 23


Betonun çatlaması ve bu çatlakların kılcal düzeyede kalması doğaldir. Ancak mevcut bir binadaki yapı elemanları üstünde görülen çatlakların genişliği 0.2-0.3 mm'yi geçerse, burada bir sorun var demektir.

Çok rastlanan bazı Çatlak türleri Şekil 24-26'da gösterilmiştir. Şekil 24'te gösterilen eğilme çatlamasıdır. Görüldüğü gibi çatlak element eksenine dikdir. Bittiğinde gibi büzülme ve ısı düşmesi elemanda eksenel çekme gerilimeleri oluşturur. Praktik en sık rastlanan eksenel çekme çatlakları büzülme ve ısı düşmesinden kaynaklanır. Büzülme ve ısı düşmesi nedeniyle oluşan eksenel çekme çatlaklarının kabul edilebilir sınır aşması (genelde 0.3 mm sınırı) boyuna donanımın yetersizliğinden ve/veya iyi deagiulmuş olmasından kaynaklanır. Büzülme çatlakları genelde kırış eksenine dik olur ve elemenin dört yüzündede sürekliidir.


Şekil 24(a) ve (b)'de düz ve nervürlü çubuklarla donatılmış bir kirişteki eğilme çatlakları gösterilmiştir. Görüldüğü gibi çatlaklar asal çekme gerilimelerine dik yönde oluştuğundan, momentin sabit olduğu bölgede kırış eksenine dikdir, kesmenin bulunduğu bölgede eğikleşmiştir. Kirişlerde eğilme çatlamasının oluşması kesit hesabındaki felsefeye uygundur ve

bu nedenle doğaldır. Eğilme çatıklärın çökmenin en büyük olduğu yüzden basınç bülgesine doğru genişliği azaltırak uzantır. Nervürlü donanı kullanıldığında çatık sayısı artar ve çatık genişliği azalır. Bu sağaklı bir davranıştır.

Momentin maksimum olduğu bölgede gözlenen büyük çatık genişlikleri genelde çekme donanımının akans olduğunu gösterir. Donanımın akması sonucu sehitinde de asırı boyume olur (sehitin gözle göütür). Kırış kurılma konumuna yakınsa, başka bir deyişle basınç bülgesinin ezilmesi yakınsa, çatık genişliği çok ortmaz ve çatık en dış basınç yüzünde yaklaşmıştır. Basınç bülgesindeki betonun ezilmesi ile, varsa basınç donanısı da burkuler.



(a) Düz yüzeyli şubuk



(b) Nervürlü şubuk

Şekil 24


Şekil 25 ve 26'da kırış ve kolonda kesme çatıklar gösterilmiştir. Bu tür çatık eğiktir ve yaklaşık kırış eksenine 45°'lik bir açı yapar. Kesme çatığının genişliğinin fazla olması kesme donanımını yetersiz kıldığını gösterir. Bu duruma gelmiş bir kesme çatığı tehlikelidir. Eğilme çatadığının neden olduğu kırılmamın sözük olmasına karşın, kesme çatığının neden olduğu kırılma son derece gevrek olabilir. Bu nedenle bu gibi durumlarda bir an önce önlem alınmalıdır (kirişin dikincilerde desteklenmesi gibi).

Depremde kırış ve kolon uşalarında eğilme nedeniyile oluşan çatıklar Şekil 27 (a) ve (b)'de gösterilmiştir. Bu bölgede donanı akma konumuna ulaşrsa söz konusu çatıklar plastik mafsalın yesini belirler.


Dolgu duvarlarda deprem nedeni ile oluşan çatıklar da Şekil 28'de gösterilmiştir.




Şekil 25



Şekil 26



Şekil 27



Şekil 28.a

### 2.2.2 Hasar Türleri

Burada çok sık rastlanan hasar türleri kısaca irdelenecektir.


Kırışlerde eğilme veya kesme hasarları yaygındır. Kırışın eğilmeden ağır hasarlı sayılabilmesi için Şekil 27 (a)'da mesnə dolaylarındaki çatıtlakların çok genişlemesi gerek. Çatıtlak genişliğinin 1-2 metrli aşımı olması donanının akını olduğunu kanıtlar. Donanı akına konumuna ılaçuktan sonra kolon yüzüne yakın betonda ezmeye ve daha ileri aşamada boyuna donatıda bükülmüş görülür.

Kırışta, Şekil 25'inkine benzer eğik kesme çatıtlakları varsa ve bu çatıtlaklar genişlemişse, ağır hasar vardır. Geniş kesme çatıtlaklarının varlığı tıhlakeye de işaretir.

Kolonlarda Şekil 27 (b)'deki lörde eğilme çatıtlakları genişlemişse o bölgede boyuna donanı akınmış demektir. Daha ileri bir aşamada beton ezmilmiş ve boyuna donanı bükülmüşse, hasar ağırır.

Kolonlarda oluşan eğik kesme çatıtlakları (Şekil 26), o bölgede yeterli etriye yoksa ani ve gevrek kırılmaya neden olur. Kolonda gelişmiş, genişlemiş kesme çatıtlaklar ağır hasarı işaretidir.

Perde duvarlarında Şekil 7(a)'da gösterilen türde çatlaklar, eğilme çatlaklarıdır. Bu çatlaklar genişlemişse, donanı akma konumuna erişti demektir. Eğer duvarın eğilme çatlakları nedeniyle donanı akması ve perde ucularındaki beton ezilmeye başlamışsa, hasar olduğur. Özellikle boyuna denenden gözlenen burkulma, ağır hasar işaretidir.



Perde duvarında Şekil 7 (b)'de gösterilen türde eğik kesme çatlakları olabilir. Binalar kılcal düzleyle kalırsa, kritik değildir. Geniş eğik çatlaklar ağır hasar olarak nitelendirilir.

### 3. ZEMİN SORUNLARI

Zeminler mühendislik dersimizde iki ana gruba ayrılmaktadır: i. Kohezyonlu zeminler (killer); ii. Kohezyonsuz zeminler (kumlar). Yayılmış olanlar silt türzü zeminler ise plastiklik özellikleri gereğince bu iki gruptan birine dahil edilmektedir.

Deprem hareketinin yarattığı tekrarlı yüklemeler zeminlerde boşluk suyu basınçlarının yükseltmesine neden olmaktadır. Boşluk suyu basınçlarındaki bu artıç Normal Konsolde (insistan yarışık) killerde kayma dayanımında önemli ölçüde bir rezalma ve yumuşamaya neden olmaktadır ve zeminin gerek kısa sürede gereksiz uzun sürede taşıma gücü kaybına neden olmaktadır.

Boşluk suyu basınçlarının artması suya doğmuş siltli, kumu zemine tabakalarında daha etkin rol oynamaktadır. Deprem ivmesine, zeminin ılık ve sıklığına, zeminin yüzeyden derinliğine, yeraltı suyu tablasına bağlı olarak oluşan dinamik boşluk suyu basınçları; zemindeki elektrif gerilimleri sıfır değerine kadar indirgeyebilmekte ve sonuçta zemin mukavemetini tamamen kaybederek sıvı gibi davranışmaktadır. Yatay zemin tabakalarında yer alan kumu zeminlerin sıvılaşması sonucu binalar zemin içine batmaktadır, dönmekte, azı oturmalar meydana gelebilmekte veya zemin içine gönderebilecekler zemin yüzeyine çıkmamaktadır. Genellikle zemin yüzeyinden 10-15 m derinliklerde yer alan su tabası altındaki gevşek silili kum ve kumlar yüksek oranda sıvılaşma potansiyeline sahiptir.

Zeminderin sivilazma potansiyeli gözlemlere dayanı empirik yöntemlerle belirlenmektedir. Sivilazma kriterleri genellikle standart penetrasyon (SPT) veya koulik penetrasyon (CPT) deneylerinde ölçülen zemin dirençleri cinsinden ifade edilmektedir. En yaygın olarak kullanılan ve SPT direncine bağlı sivilazma potansiyeli abacı Şekil 24b'de gösterilmiştir. Bu abakus düzey eksezi təkrarlı yük kayna gerilmesinin efektif-düsey gerilimeye oranı, yatay eksen ise zeminin SPT ile ölçüləş direktoidür. Təkrarlı kayna gerilmesi oranı  $\gamma$ .

$$\gamma = 0.65 \frac{\sigma_{\text{max}} \sigma_r}{g \sigma_0} r_d$$

bağıntılarından hesaplanmaktadır olup,

$\sigma_{\text{max}}$  = zemin yüzeyindeki deprem ivmesi


$g$  = yerçekimi ivmesi

$\sigma_0$ ,  $\sigma_0' =$  zemindeki toplam ve efektif gerilme

$r_d$  = derinlik faktöründür.

Bu ekaktan da görüldüğü gibi sivilazma potansiyeli deprem ivmesi ( $a/g$ ), derinlik ( $r_d$ ), yeraltı suyu durumu ( $\sigma_0/\sigma_0'$ ), zemindeki ince malzeme oranı (kitt+silt) ve zemin direncine ( $N_{60}$ ) bağlıdır.

Marmara 1999 depremində yerleşimin bölgelerinin yoğunluğu yunusak/gevşek silt ve kumluğu olğulu akarsu sedimantasyonları üzerinde yer almış nedeniyle yoğun olarak sivilazma problemi yaşamıştır. Sivilazma potansiyeline karşı alınacak önlemler kapsamında, sivilazma bilgesini geçici derin temeller veya çəstli zemin işleyişlinne yöntemleri (taş kolonlar, derin sıkıştırma metodları vb.) söz konusudur.



Şekil 28.b

#### 4. MEVCUT VAPILARDA DURUM SAPTANMASI

Onarım veya güçlendirilmeye başlamadan önce binanın mevcut durumunun doğru olarak saptanması gerektir. Bu nedenle herşeyden önce binanın rölevesinin yapılması gerektir. Çalışmalar için iki tür rölev'e gereklidir; (a) Mimari rölev'e (bölme duvarları, kolların vb.) ve (b) taşıyıcı sistem. Binanın projesi mevcutsa bile yerinde yapılacak ölçümlerle projeye uyulup uyulmadığı saptanmalıdır. Taşıyıcı sistem rölevesinde tüm kiriş, kolon ve perdelerin gerçek boyutları ve konumları saptanmalı ve gözlenen bozukluklar ve hasar bu röleveye işlenmelidir. Hasar işlenirken hasar ıriti de belirtilmelidir. Örneğin, "1. Kat 2A kolonunun üst ucunda çapraz ve eğik kesme çatlakları. Çatlak genişliği 0.5 mm dolaylarında. Ezilme yok," gibi.


Taşıyıcı sistemi rölevesinde gerekirse donanı da testit edilmelidir. Beton dayanımı alınacak kamışlarla ve hânenen okunularla ile saptanmalıdır. Tabanca, karotlar üzerinde kalibre edilmelidir. Karotlar taşıyıcıya zarar vermeyecek yerlerden alınmalıdır. Karotlar test edilmeden mutlaka dikkate alınmalıdır, hasarlı olurlar dikkate alınmamalıdır. Karot çapı 150 mm'den küçük ise dayanım boyu etkisi dikkate alınarak szaltılmalıdır. Küpük çaplı karotlarda örselenme dikkate alınarak, elde edilen dayanım birden büyük bir katsayı ile çarpılmalıdır. Alman karotlar kesintilikle suya saklanmamalı, doğal nemini koruyacak şekilde saklanmalıdır. Mimari rölev'e onarım/güçlendirme için çok önemlidir. Örneğin yerleştirilecek bir betonarme dolu duvarın binanın mimari işlevini engellememesi gerekdir. Onarım projesi yapılırken mimari rölev'e mütlakca dikkate alınmalıdır.

### Gözlenen Hasarlar

Betonarme yapıtlarda burlulmanın neden olduğu hasar ve çökmetere pek ender rastlanır. Bu nedenle, ACI ve daha birçok yönetmelikte burlulmaz yıllarca ilhamlı edilmiştir.

Yazar, 1956-1957 yıllarında R.C. Reese and Assoc. Firmasında çalışırken, burlulmanın neden olduğu iki ilginç yapısal hasara rastlamıştır. Prof. Ferguson'la bu iki hasar üzerinde yapılan tarişme, Texas Üniversitesi'nde kapsamlı bir araştırma programının başlatılmasında önemli bir rol oynamıştır. (1963)

Sözde edilen hasurlardan ilki, dört kavisli bir garajda gözlenmiştir. Şekil 8.16 (a) da gösterilen plandaki K528 kiriş, Kesit A-A'da gösterildiği gibi, eğik çatıklär kırışın karşılıklı iki yüzünde ters yönde oluşmuştur. Bu çatıklär, kokona yakın zaplolan kırış tarafların ek taranın burlulma momentinin neden olduğu kamışım varyansı ve çatıklär genişliği fazla olduğundan, kırış takviye edilmiştir.



Şekil 8.16

## BETONARME YAPILARIN ONARIM GÜÇLENDİRİLMESİ

### 5.1 GENEL

Bu bölümde onarım ve güçlendirme yöntemlerine gündeşen önce birkaç tanımı yapmak uygun olacaktır.

Güçlendirme, hasar görmemiş bir yapı veya yapı elementinin angordan bir güvenlik düzeyine çıkarmak için yapılan işlemlerdir. Burada anıtlar sırızdır. "Hasarsız"dır.

Onarım, hasar görmüş bir yapı veya yapı elementinin angordan bir güvenlik düzeyine çıkarmak içia yapılan işlemlerdir. Anıtlar sırızdır. "Hasarlı"dır.

Hasar görmüş yapılarda onarımın yanı sıra güçlendirme de yapılabilir.

Onarım ve güçlendirme yapılmasından önce söz konusu binanın yapısal açıda o andaki durumunu saptanması zorundadır. Bu anlaşılmış yerinde incefenir. İnceleme yapılmışken elementin boyutları ve donatılmışının yanı sıra var olan çatıtlar ve deformasyonlar da işaretlenir. Binanın o andaki yapı güvenliğinin saptanabilmesi için yapılacak yapısal çözümlenmede, çatlamalar ve delonasyonların rıjilik ve dayanım üzerindeki etkilerini kestiğebilmek için davranışlı bilgisi çok önemlidir. Değerlendirmeyi yaparı bir mühendislik çalışma, deformasyon ve donatı akması nedeniyle olasınak uyumu da (redistribution) gerçekçi olarak saptayabilmesi için sağlam bir davranışlı bilgisine sahip olması gereklidir. Örneğin, normal donatı sahip bir kirişin burulma çatlamasından sonra, burulma rıjiliğinin çatlamış rıjiliğin yanında birine inceğini, dolayısı ile çatlamış kesitin trasfer gibi davranışın daha fazla burulma momenti almasına engel olacağının ve sisteme büyük çapta uyum olacağının bilmesi gereklidir. Benzer bir biçimde, depremde zimbalanma davranışında ve kırışan eğitime davranışında uyum olamayacağını da bilmelidir. Binanın var olan durumu ile yapı güvenliğinin belirlenmesi de davranışlı bilgisini zorunlu kılar.

Onarım ve güçlendirme için yapılan işlemlerin element rıjiliklerine ve binanın rıjilik merkezine etkisinin saptanması, yapı güvenliğinin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Onarım ve güçlendirmeyle kompozit hale gelenmiş elementlerin rıjiliklerinin kesişmesi sağlam bir davranışlı bilgisi imdadı yapılmaz.

Hasar görmeyen bir yapıda onarım yapılmasından önce mutlaka hasar nedeni ile ilgili gerçekçi bir teşhis (tanı) yapılmalıdır. Teşhis yapılmaması yapılan onarımın yanılılığı olursa kuşkuludur. Bazi durumlarda teşhis konulmadan yapılan onarım yanılı yerine zarar hile getirebilir. Niçkim deprem sonrası yapılmış incelemelerde, teşhis konulmadan yapılan yanlış onarımların büyük hasarla neden olduğu gözlemlenmiştir. Teşhisin doğru yapılabilmesi ancak sağlam bir davranışlı bilgisi ile mümkündür. Teşhisin en güvenilir veziyet çatılar ve deformasyondur. Çatık betonarmeının bir anında dildidir. Tip doktoru nasıl teşhis koymalar hastayı dinlerse, mühendis de çatık ve deformasyonları incelemelidir.

Depremde karşı yapılacak onarım ve güçlendirmede belirleyici üzerinde ve yerinde yapılacak incelemeler tamamlanıktan sonra, mevcut yapıdaki yapı güvenliğinin saptanması gereklidir. Bu saptanma yapılmışken, bir önceki bölümdeki üç koşul (dayanım, sönneklik ve sınırlı yanıt ölçümü) temel alınmalıdır. Onarım veya güçlendirme yapılarak değiştirilen yapı için de bu koşullar sağlanmışsa mutlaka kanıtlanmalıdır.

Onarım ve güçlendirme, kolen, kiriş ve perde gibi yapı elementlerine uygunlanabilir. Ancak hazi durumlarda element onarımı veya güçlendirmesi yerine, "sistem iyileştirilmesine" gidilmesi gerekebilir. Sistem iyileştirilmesi, mercut çerçevelerin atasına yerleştirilecek perde duvarlarında

(yarında dökme veya prefabrik) veya çelik çaprazları yapır. Sistem iyileştirilmesini gerektiren durumlar şöyle özetlenebilir.

- Onarılacak veya güçlendirilecek çok sayıda yapı elemanı vardır. Örneğin, binadaki hiçbir kolon ve kirişte sarma donanı yoktur. Tüm elemanların onarılması veya güçlendirilmesi yok kulfedî ve zaman alıcıdır.
- Yapı, yeterli yanal rıjilliğe sahip değildir.
- Yapının taşıyıcı sistemini oluşturan yumuşak kat, zayıf kat, kısa kolon gibi önemli sistem zayıflıkları vardır.

Betonarme dolgu duvardarda sistem iyileştirilmesi yapıldığında, tüm yatay kuvvet doğalgı çerçeveye tarafından alındığında, çerçeveye elementlerinin onarılıp güçlendirilmesine gerek kalmaz. Bu hem parsel, hem de zaman açısından büyük bir avantajdır. Ancak ağır hasar gören kolonların onarılması gereklidir. Sistem iyileştirilmesi depreme karşı çok pratik ve güvenilir bir onarım ve güçlendirme yöntemidir.

## 5.2 YAPI ELEMANLARININ ONARIMI/GÜÇLENDİRİLMESİ

Deprem sonrasında bina ya da bina parçaları hasar görmüşse veya bazı zayıflıklar içeriyorsa, bu nedenle degerlendirme gereklidir. Buna karşın degerlendirme sonucunda, bina sistemi olarak yeterli yanal rıjilliğe sahip ve iyi ise o elementlerin onarımı/güçlendirilmesi yeterli olabilir. Benzer biçimde degerlendirilen bir yapıda sorun hâzi yapı elementleri ile sınırlıysa elementin hâzında güçlendirme yapılabilir. Bu bölümde kiriş ve kolonlara uygulanan onarım/güçlendirme yöntemleri kısaca tanıtılacaktır.


### 5.2.1 Kirişler

Kiriş onarım ve güçlendirmesinde çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Bunlardan biri, yüksek dayanıklı yapıtaşları kullanarak yapılan çelik plaka veya karbon lifleri ile kiriş kapasitesini artırmaktır. Yapılan plaka belirli bir yerde kesileceğinden, soruna dekonarme donanısının kesilmesi ile paralellik kırmızı bükülebilir. Önemli olan, plakayı gerekseme duyulmamış noktada kesmemektir. Yalnızca bu noktaya kiriş derinliği kadar geçiliken sonra kesmektedir. Plakanın kesildiği yerde gerilme yığınlarını olacagından, bu nelerin birer kelepçe geçişerek kiriş gevdesine bağlamak gerekmektedir.


İkinci yöntemi, tam veya kısmi manto uygulamaktır. Tam manto Şekil 29'da gösterilmiştir. Bu şekilde kesildi olanaklar birarada gösterilmiştir. Örneğin çögü kez gise yapmaya gerek yoktur. Kiriş mantolamanın en büyük avantajı, manoya hem boyuna donatı, hem de etriye yerleştirerek olanlığı olduğundan, eğilme dayanımı yanında kesme dayanımı da artırılabilir. Doğal olarak manoya kisyon manto olarak alta veya üstte uygulamak da mümkünür. Manto yapılırken yani yerlesdirilen manoto donatısı ile mevcut boyuna donatı arasında bir bug sağlanması uygun olur. Bu bug, boyuna donatılara kaynaklanan U ve Z çubukları ile sağlanabilir.

Onarım/güçlendirme ile kirişin eğilme kapasitesi artırılırken, bunun depremde zirve durumunda kiriş etkiyecek kesme kuvvetini artıracağı unutulmamalıdır. Kapasite lasarımı yaklaşımı ile onarım/güçlendirme sonrasındaki kesme güvenliği mülaka kontrol edilmelidir.

Şekil 30'da özel bir güçlendirme yöntemi gösterilmiştir. Bu yönteme birkaç bina da uygulanmış ve成功ful bir şekilde güçlendirilmiştir. Burada temel ilke, evvelalarla oluşan dış etriyelerde kesme dayanımını artırmaktır.



Şekil 29



Şekil 30

### 5.2.2 Kolonlar

Betonarme kolonların onarım ve güçlendirilmesinde iki ayrı tür manto uygulanabilir; (a) çelik manto ve (b) betonarme manto. Manto türü seçiliğen amaç iyi birlenmeli ve çelik veya betonarme malzeminin bu amaca uygun olup olmadığı sağlanmalıdır. Her iki tür mantonun tıkanımı kadar yapımı da büyük öncem taşı. Onarım/güçlendirme projesinde detayla, yapımında ise bilinc ve tilizlik çok önemlidir. Küçük bir detay hatası veya yapımındaki kırık bir hata, manşının eksiksiz kullanılması.

#### (a) Çelik Manto

Çok özel, yapınızı zor ve pahalı düzenlemeler dışında, çelik manto ile kollar arası moment aktarımı sağlanamaz. Bu nedenle çelik manto sallı stoklaklı ve/veya eksenel yük kapasitesini artırmak için kullanılır.

Çelik manto, mevcut kolonun köşelerine yerleştirilen çelik kormyes ve binaları kaynakla birleştiren yatay lamelarından oluşur. Kormiyeler eksenel yük kapasitesine katkıda bulunurken, yatay lameları dışarı sağlısı ekler. Tipik bir çelik manto uygulaması Şekil 31'de gösterilmiştir.

Kormiyeler aşağıda ve yukarıda rıjît çelik plakaları yaslanmalı ve iyice sıkıştırılmalıdır. Sıkıştırma, kormiyeler yerleştirilmenden önce östeki kirişin kritik ile kaldırılması ile sağlanır. Bu yöntemde, manşolamaçık kolon üzerindeki eksenel yük kaldırılmıştır. Mantonun daha etkili bir şekilde çalışması sağlanmış olur. Kritik ile kaldırma yapılmıyorsa, altı çelik plakuma nitina çakılışacak kamalarla sıkıştırma yapılır. Eğer kormiyeler yeterince sıkıştırılmazsa, yeterince yarınlı olmazlar.

Yatay lamlar kaynaktanmadan önce, işkenee türü bir düzende kormiyelerin koluca iyice yaslanması sağlanmalıdır.

#### (b) Betonarme Manto


Betonarme manş, içinde boyuna donatısı ve etriyesi bulunan ve mevcut koloru saran yeni bir katmandır. Boyuna donatıda sürekli sağlam bir detaylandırma ile sağlanır. Kollararası moment aktarımı mümkün olur. Betonarme manto uygulamasından önce, mevcut kolonun kabuk betone kurduları ve en az yedi boyuna donatının yarısı U veya Z çubuklarla mevcut boyuna donatuya kaynaklanmalıdır. Tipik bir betonarme manto Şekil 32'de gösterilmiştir. Gösterilen mantoda, delikten dışarımdan manto boyuna donatısı bir yukarı ve bir aşağı kata geçirilerek sürekli dolayısıyla moment aktarımı sağlanmıştır. Bu, her zaman mümkün olmayıabılır. Donat sürekli yapılmıyorsa kırıcı hilti ile açılacak deliklere siliz yerleştirilerek bulular epoxi ile kenetlenmesi sağlanır. Delik derinliği donat çapının 15 katından az olmalıdır. Delik çapı da donat çapından yaklaşık 5 mm daha büyük olmalıdır. Donat sürekliliğini sağlamak için kullanılan diğer bazı övesicimeler Şekil 33'te gösterilmiştir.

Betonarme manto ile kolonun hem eksenel yük kapasitesi, hem de moment kapasitesi artırılmıştır. Şekil 32'de gösterilen manto ara boyuna donatısı özel ankring ile mevcut betona tutturulmamışsa manş ile sağlanan ek stokluk sunur olur.


Mantodon etriyelerini genelde iki parçadan yapmak uygun olur. Bu iki U şeklindeki parça montajı usanısında kaynaklıdır.

Mantodon kalktı, iç yüzünden tam yapılrken dördüncü yüzde yarım yapılmaktadır. Amaç, inanlıyor iki aşamada dökerken betonun iyi yerleşmesini sağlanmaktadır. Ayrıca en üstte 100 mm


kadar bir bölümün boş bırakılması ve hir hafta kadar suyu bıçılıkten özel harçla (non-shrink mortar) doldurulması montajın daha etkili çalşmasını sağlayacaktır.



Şekil 31



Şekil 32



Manto boyuna donatısının sürekliliğinin sağlanması igin yapılabilecek düzlemler.

### 5.2 Dökme Edilecek Bir Durum

Eğer onarım manosu yapılmadan önce krikolarda kolonun ekşenel yükü kaldırılmışsa, manolo kolonun ekşenel kapasitesi hesaplanırken içerdeki mevcut kolona beton ve donatı alanı dikkate alınmamalıdır.

### 5.3 SİSTEM İYİLEŞTİRME

Eğer yapının yanal rıjiliği çok yetersizse ve kolon ve kirişlerin işi bölgeleri sık eniye ile sınırlanmışsa elemen onarım/güçlendirmesi pratik ve ekonomik olmaz. Bu gibi durumlarda çok sayıda kolon ve kiriş onarım/güçlendirme uygulama yerine, tüm deprem kuvvetini alabilecek yeni elemansız olıgiz olarak sistemin iyileştirilmesi yoluna gidilir.

Sistem iyileştirmede temel ilke, bazı çerçevelerin kuvvetlendirilip, rıjileştirilmesidir. Bu işlem, helali çerçevelere konnak çelik caprazlar veya dolgu duvarla sağlanır. Dolgu duvar prefabrik panelardan veya yerinde dokme belonameden olusabilir. Her iki durumda da dolgu ile çerçevenin bir perde oluşturabilmesi için, dolgu ile çerçeve elemansının etkili bir biçimde bağlanması gereklidir.

Çelik caprazlarla güçlendirme genelde ülkemizdeki yapılar için yeterli olmamaktadır. Bunu nedeni, genelde binaların yanal rıjiliklerinin çok düşük olması ve çelik caprazlarla yeterli rıjilik sağlanamamasıdır. Çerçeve içine yerleştirilen ve çerçeve elemansına bağlanan beloname dolgu duvarları oluşturulan perdell sistemler, ülkemizde en yaygın kullanılan deprem onarım/güçlendirme yöntemidir.

Beloname dolgu duvarla yapılan onarım/güçlendirmede, her iki doğrultuda tüm deprem etkisini karşılayacak kadar perde duvar oluşturulmaktadır. Böylece yanal rıjilik de istenilen düzeye çıkarılmaktadır. Deprem yeni oluşturulan perdelerle karşılaşındından, çerçevelerin sult düzeyi yükselttiği varsayılmaktadır. Bu nedenle genelde çerçevelerde onarım/güçlendirme gerekmemektedir. Aneş deprem sırasında ağır hasar görmüş elemantlar varsa bunlar da manu ile onarılmaktadır.

Dolgulu çerçeve ile onarım/güçlendirme ülkemizde deprem sonrası en yaygın olarak kullanılmış yöntemdir. Genelde hasar gören yapılarında hemen yan kiriş ve kofonları yetersiz olması ve yönetmelik koşullarını sağlamaması binaların büyük bir çaptağının yanal rıjilikin düşük olması bu yöntemi çekici hâlindedir. Dolgulu çerçeve ile onarım/güçlendirme, Erzincan, Dinar ve Ceyhan depremlerinden sonra yaygın olarak kullanılmıştır.

Dolgulu çerçevelerin davranışının inlayabilmesi için ODTÜ'de 1970 yılından bu yana yoğun deneyel ve analitik araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmaların ve o zamanlardan beri yapılan uygulamaların ışığında geliştirilen yöntem ve ilkeler şapada özetlenmiştir.

#### Dolgulu Çerçeve İçin İlkeler Detaylar ve Öneriler :

Her bir doğrultuda oluşturulacak dolgulu çerçeve duvarlarının kesit alanlarının (o doğrultuda yalnız kuvvetli yöndeki perdeler), bina kattalarının toplam alanına oranı 0,0025'ten az olmalıdır. Ayrıca hiçbir zaman o doğrultuda perde kesit alanlarının toplamı, binanın tabandaki kesit alanının 0,01'den az olmamalıdır.

$$\sum A_x \geq 0,0025 \sum A_{\perp}$$

$$\geq 0,01 A_{\perp}$$

Taşınıcı yapı zayıflıkları içeriyorsa (yumuşak veya zayıf kat, kısa kolon gibi)

$$\Sigma A_w \geq 0.003 \Sigma A_{ps}$$

olmamalıdır.

$\Sigma A_w$  - o doğrultuda kuvvetli yönde olan perde duvarların toplam kesit alanı.

$\Sigma A_{ps}$  - tüm katların plan alanlarının toplamı

$A_{ps}$  - binanın tabanındaki plan alanı

2. Dolgulu çerçeveler (perde duvar) olabildiğince her iki doğrultuda simetriyi bozmayacak bir biçimde yerleştirilmelidir.

3. Oluşturulacak perdelerde yatay ve düşey yönde iki sıra donatı yerleştirilmesi ve donatı oranı 97 yüncüüğünde sunuk perdeler için öngörülen az olmamalıdır.

4. Oluşturulacak perdeler, çerçeve kolon ve kirişletine açılacak deliklere epoxy ile kenetlenen filizlerle bağlanmalıdır.

5. Filizlerin çerçeve elemelerine gömülme boyu en az 10φ, terciben 15φ olmalıdır. Delik çapı filiz capından 5 mm büyük olmamalıdır. Filizler nervürün Jonatulmuş olaştırılmıştır. Filizler perde içine en az 35φ kadar uzatılmalıdır.

6. Kolon ve kiriş yerleştirilen filizlerin toplam kesit alanı, o yöndeki perde donatısı toplam kesit alanından az olmamalıdır. Bu nedenle genelde φ20/500 filiz yerleştirilmektedir.

7. Perde mülkaka bir temel yoksa mülkaka temel yapılmalı ve bu temel dibbellerle mevcut temel sisteme bağlanmalıdır. Perdenin altında sürekli temel varsa bonlara açılacak deliklere epoxy ile kenetlenen filizlerle bu perde mevcut temele bağlanmalıdır. Yenileye açılacak deliği derinliği en az 20φ olmalıdır.

Perdenin altında temel yoksa mülkaka temel yapılmalı ve bu temel dibbellerle mevcut temel sisteme bağlanmalıdır.


Perdeye temel bağlayan filizlerin toplam kesit alanı, perdenin düşey donatı alanı toplanının en az iki katı olmalıdır. Temel filizleri perde içine en az 35φ uzatılmalıdır. Çeyhan uygulamasında temel filizi olarak φ20/200 mm seçilmişdir.

Perde uygulaması ve detayı ile ilgili önekler Şekil 34-3'ü de verilmiştir.

Yukarıda öngördülen koşullara uygun dolgulu çerçeve oluşturulursa, hasarlı kolonları sah düşey yük taşıma kapasiteleri kontroll edilecek, gerekirse bu kolonlar güçlendirilecektir.

Perdeye (dolgulu çerçeve) gelen zorlamalar nedeniyle, kesme gerilmesi hiçbir zaman 1.5 MPa (15 kg/cm<sup>2</sup>)'yı geçmemelidir.

Perde yerleştirilirken simetrik bozulmamasına olabildiğince dikkat edilmelidir.

**TİPİK KAT PLANI**

Bina : 4 katlı (hepsi tipik kat)

$$\text{Apt} : 18 \times 35 = 630 \text{ m}^2$$

$$\sum \text{Apt} = 630 \times 4 = 2520 \text{ m}^2$$

$$\text{Dolgu duvar kalınlığı} = 250 \text{ mm}$$

$$\text{Doğu - Batı yönünde } \sum Aw = 6 \times 5 \times 0.25 = 7.5 \text{ m}^2$$

$$\text{Kuzey - Gilney yönünde } \sum Aw = (4 \times 7 + 2 \times 4) 0.25 = 9.0 \text{ m}^2$$


Minimum,

$$\sum Aw = 2520 \times 0.0025 = 6.3 \text{ m}^2$$


$$\sum Aw = 630 \times 0.01 = 6.3 \text{ m}^2$$

Sağlanan duvar alanı yeterli


Şekil 34



Şekil 35




Şekil 36



Şekil 37

## BETON TAMİR MALZEMELERİ VE UYGULAMALAR

Tamir harçlarında astarlamaya ve yüzey hazırlığına ayrıca özen göstermek gerekmektedir. Çimento esaslı yüzeylere mutlaka ön nemlendirme yapılmalı ve bu sayede aderans en üst seviyede sağlanmalıdır. Bölgesel tamların derinlikte eğik/yatay'dan ziyade dik kesim yerleştirme yapılmalıdır (Şekil:1)



**Şekil: 1**

Bir yapıının pek çok noktasında farklı malzeme ile farklı tamiratlar seçilebilmektedir. Dolayısıyla sıradan ustaların insiyatifine iş teslim edilmeli, noktasal olarak saha mühendisi karar verip, uygulamanın ön hazırlığını denetleyip, bizzat nezaret etmelidir.

Tamir harçlarının uygulama kalınlıkları çok önemlidir. Çimento esaslı larda rötre/çatlama ,aderans riski vardır. Epoksi esaslılarda yüksek ısının açığa çıkma tehlikesi vardır. Yüzeydeki mevcut çimento şerbeti,kür malzemesi kalıntıları,kağıt yağı artığı ve oynar parçalar tamiri zayıflatır ögelerdir.

### Tamir harçları literatürdeki kısaltmaları

**CC (Cement Concrete):** Sadece çimento esası bağlayıcı var.

**PC (Polymer Concrete):** Sentetik reçinelerle bağlanmış reçine veya hızlandırıcılarla hazırlanıyor.

**PCC (Polymer Cement Concrete):** Çimento esaslı bağlayıcılar ve polimer modifiye katkıları hazırlanıyor.

**ECC(Epoxy Cement Concrete):** Çimento esaslı bağlayıcılar ve epoxy esaslı katkılarla hazırlanıyor.


### Çimento esası;

#### Normal Harçlar:

Uygulama kalınlığına göre değişik tipleri olmakla beraber, üretici firma uygulamaları farklılık göstermekte. İnce harçlar bir defada yapılabildiği gibi, kalınlığın 3 cm'i geçmesi halinde tabakalar şeklinde uygulanmalıdır. Harç hazırlığı için önce kovaya gereğinden biraz az su konulur, matkap karıştırıcı marifetiyle toz azar azar ilave edilerek karıştırma işlemi yapılır. Önemli konu uygulama öncesi yüzeyin ıslatılması, korumak gerekiyorsa kürlemenin takibidir. Normal harçlar su ile karıştırılarak hazırlanmaktadır. Kimi bu tür harçlarda elyaf da kullanılmakta olup, çatlama minimize edilmektedir.

#### Grout Harçlar:

Bu sınıfa groutlarında katabiliriz. Groutlar su ile karışan hazır harçlar olup, çökme yapmayan, bir miktar hacimsel genişleme ile bulunduğu kabın şeklini alan harçlardır. Erken ve yüksek mukavemet almak mümkündür. Harç hazırlığı için önce kovaya gereğinden biraz az su konulur, matkap karıştırıcı marifetiyle toz azar azar ilave edilerek karıştırma işlemi yapılır. Önemli konu uygulama öncesi yüzeyin ıslatılması, korumak gerekiyorsa kürlemenin takibidir. Groutlarda üretici firmaların uygulama sınırlamaları vardır. Örneğin açıkta kalacak yüzeyin 10 cm'i geçmemesi gibi, max. uygulama kalınlığı gibi yada içine yılanmış kum konulup konulamayacağı gibi. Groutlar takviye işlerinde boşluk alınmasında kullanılır. (Şekil:2)



Şekil:2

### Epoksi esashı harçlar,

Epoksi; reçine ve sertleştiriciden oluşan, kimyasal reaksiyon ile sertleşen dolgu malzemesi olarakda kuartz kumu ile desteklenen bir malzemedir. Kuartz kumu reçineye veya sertleştiriciye önceden katılmış olabileceği gibi üçüncü bir komponent olarak da ayrıca satılabilir.

Beton /çimento bağlayıcıları klor esashı, asidik çözeltilere, sülfat etkilerine dayanmazken, epoksiler gerek tamir harcı, gerekse kaplama olarak dayanıklılık gösterirler.

Hava sıcaklığı düştükçe epoksilerin serleşme süresi uzar, hava ve ortam sıcaklığı arttıkça serleşme süresi erken olur. Firmalar bu durumu dengelemek için farklı sürelerde serleşebilen epoksiler üretmektedirler.

Komponentler bölünmemeli, setler bir defada karıştırılmalı böylece karışım farklılığından dolayı performans kayıplarının önüne geçilmiş olacaktır.

Epoksi esası tamir ve kaplama malzemeleri, yerine yerleştirildikten sonra min. 10 gün geçmiş betonlara uygulanmalıdır.

İri taneli epoksilerde genellikle reçine ve sertleştirici sıvılar önceden karıştırılarak astar olarak kullanılır yada üretici firmalar bu astarı aynı bir isim altında satırlar.

Epoksi esası malzemeler yanın sıcaklığında çözünerek bağlayıcı ve taşıyıcı özelliklerini kaybedebilirler. Bu yüzden kritik uygulamalarda bu durum göz önünde bulundurularak, yanına karşı kaplama ile korunmalıdır.

Demir filizi ekiminde epoksiler kullanılır. Bu epoksiler uygulama sırasında komponentlerinden ayırmamalı ve iyi yapışmalıdır. Demir filizinden beklenen performans daha küçük civata ve özel uygulamalarda civatalama yöntemleri ilede elde edilebilir.

### ASTM C 881-90 EPOXY TİPLERİ

- Type I : For use in non-load bearing applications for bonding hardened concrete to hardened concrete and other materials and as a binder in epoxy mortars or epoxy concretes
- Type II : For use in non-load bearing applications for bonding freshly mixed concrete to hardened concrete.
- Type III : For use in bonding skid resistant materials to hardened concrete and as a binder in epoxy mortars or epoxy concretes, used on traffic bearing surfaces (or surfaces to thermal or mechanical movements)
- Type IV : For use in load bearing applications for bonding hardened concrete to hardened concrete and other materials and as a binder for epoxy mortars and concretes.
- Type V : For use in load bearing applications for bonding freshly mixed concrete to hardened concrete.
- Type VI : For bonding and sealing segmental precast elements with internal tendons and for span-by-span erection when temporary post tensioning is applied.
- Type VII : For uses as a non-stress carrying sealer for segmental precast elements when temporary post tensioning is not applied in span-by-span erection.

### **EPOXY YOĞUNLUKLARI**

- |         |   |                         |
|---------|---|-------------------------|
| Grade 1 | : | Low viscosity           |
| Grade 2 | : | Medium viscosity        |
| Grade 3 | : | Non-sagging consistency |

### **EPOXY YANGIN SINIFLAMASI**

Classes A,B and C are defined for types I-IV Classes D,E and F are defined for types VI and VII according to the range of temperatures for which they are suitable.

- |         |   |   |
|---------|---|---|
| Class A | : | Below 40 F to manufacturer defined low  |
| Class B | : | 40-60 F                                 |
| Class C | : | Above 60 F to manufacturer defined high |
| Class D | : | 40-65 F                                 |
| Class E | : | 60-80 F                                 |
| Class F | : | 75-90 F                                 |


### **Şantiye üretimli katkılı harçlar**

Lateks türü sıvı bağlayıcıların su+kum (Yıkanmış) + Çimento ilavesiyle oluşturulan mala yada serpme kıvamlı harçlardır.

### **Tamir Amaçlı Enjeksiyonlar:**

#### **Epoksi esası:**

Epoksi enjeksiyonlarında çatlak genişliğine göre farklı enjeksiyon malzemeleri seçilmelidir. Çatlak genişliği arttıkça filler malzemeli malzeme kullanılmalıdır. Örneğin bir üretici firmanın 0,2-1 mm genişlik için bir ürünnü, 1 mm üstü için başka ürünü vardır. Uygulama şekillerinden biri aşağıdaki gibidir. (Şekil:3) Farklı çatlak tipleri için farklı aparatlar kullanılmaktadır.



Şekil: 3

**Poliüretan esaslı:**

Poliüretan esaslı malzeme su ile karşılaşlığında kimyasal tepkime ile sertleşir.

**Karbon lifler:**

Adındananda anlaşılacağı üzere, içeriği karbon elyafından oluşan malzemelerdir.  $1 \text{ cm}^2$  kesitte 30 ton yük alanları vardır. Çekme kuvvetine çalışan malzemedir. Dolayısıyla yapı elemanında çekme zaafi gösteren yerlerde yada, malzemenin kendisinden çekme performansı alınacak yerlerde kullanılmalıdır. Unutulmaması gereken en önemli konu, bu malzeme grubundan beklenen performans, yapıtırlığı alanlar ile orantılı olduğunu. Gerek tasarımda gerekse uygulamada buna dikkat edilmezse, olusabilecek gerilme ve zorlamalarda malzemeden sonuç almak mümkün olmayacaktır. Bunun yanında, örneğin eksnel yük maruz, dairesel bir betonarme hasarlı kolonda, bu kolonun etrafına sarılması son derece verimli olmaktadır.

*Tamir Konusu ile ilgili kitaplar:*

- Betonarme Yapıların Güçlendirilmesi/  
Prof. Halit Demir/0.212.2611142
- Çatlamış Binaların Takviyesi Yöntemleri/  
Prof. Nafiz Çamlıbel/0.212.5278578
- Temellerin Takviyesi/ Prof. Nafiz Çamlıbel/0.212.5278578 .
- Mevcut Betonarme Binaların Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi ve  
Güçlendirilmesi/Prof. Zekai Celep /ITU

- Betonun Onarımı, Bariyer Sistemler ve Derzlerin Yalıtımları/Kim.Müh.Taylan Çoruh/DSİ
- Betonun Onarımı/İnş.Müh.Ali Öztürk, İnş.Yük.Müh.M.Fatih Kocabeyler/DSİ
- Epoxy Injection/John Trout / Published By The Aberdeen Group /USA
- Depremde Hasar Gören Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi/İMO İzmir Şb./Nejat Bayülke/Yayın No:15

### Endüstriyel kaplamalar ve uygulamalar

En önemli konu, gerçekten bu uygulamanın bekleyicilerinize, mevcut yapınıza ve bütçenize uygunluğuna karar vermektedir. Çünkü bu tür uygulamalar özel dikkat gerektiren pahalı uygulamalardır.

- Epoksi esaslı:
- Poliüretan esaslı:
- Betona katılan dolgular:

### Yardımcı malzemeler

- **Aderans artırcılar:** Betonarme elemanlarda çimento yada epoksi esaslı aderans artırcıları mevcuttur. Ancak uygulamaya dikkat edilmeliidir. Çünkü gerek betonum yerleştirme süresi gerekse donatı sıklığı yada kalıp zorluğu nedenleriyle malzemeden performans alınamayacağı gibi tam aksi tesir oluşturup film tabakası teşkil edilebilir ve buda kaymaya neden olur. Yukarıdaki zorluklar yerinde incelemişinde en küçük bir kuşku varsa, yüzeyi taraklayarak dişli hale getirmek, oynak parçaları ve toz gibi malzemeleri yüzeyden uzaklaştmak en iyi yöntemlerden biridir. Dişlerin derinliği arttıkça adreans teşkilininde artacağı muhakkaktır.
- **Şok priz hızlandırıcılar:** Aktif su girişi yada acil tamir gerektiren halerde kullanılırlar. Genelde yüksek oranda klor içerdikleri için donatıya zarar verebilirler. Ayrıca betonu kimyasal olarak yakarak sertleştirdiği için betondan mukavemet alınması güçtür.
- **Kalıp yağları:** Çelik ve ahşap kalıp yağları vardır.
- **Kür malzemeleri:** Su bazlı. (Uygulamalarda kendiliğinden yüzeyi terk edenler vardır.) Parafin bazlı (Yüzeye bir kaplama vs. uygulanacaksa, basınçlı sıcak su ile yüzeyden temizlenmelidir) tipleri vardır.

