

# Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. inşaat Sahalarında imâl Edilen Betonlar ve Beton Kontrol Lâboratuvarının Çalışmaları

İnşaaası hızla devam etmekte olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları inşaat sahalarında çalışmakta olan şirketler çeşitli işler yapmakta olup, işlerinin çoğunuğu hâfriyat, imlâ, beton imâlı ve inşaaası teşkil etmektedir.

Belli başlı çalışmış ve çalışan şirketler :

1. Enka Kollektif Şirketi,
2. Tümay Kollektif Şirketi,
3. Veziroğlu İnşaat Limited Şirketi,
4. Atman İnşaat Limited Şirketi,
5. Hımtaş İnşaat Limited Şirketi,
6. Tekfen İnşaat Limited Şirketi,
7. Murtazaoglu İnşaat Limited Şirketi,
8. S. Demirel İnşaat Limited Şirketi,
9. F. Akkaya - S. Türkş İnşaat Limited Şirketi,
10. Morrison Knudsen of Turkey, Inc.,
11. Foster Wheeler Cooperation.

Hâfriyat ve imlâ işleri bittikten sonra bütün kuvvet beton imâlı ve inşaaasına yönelmiştir. Şirketlerin gece gündüz azımlı ve devamlı çalışmaları ile beton imâlı ve inşaaası hızla devam etmektedir. Bilhassa,

Yazar :  
**Nuri TÜMBEK**  
İns. Müh.  
O

Morrison Knudsen of Turkey, Inc. yağmur, soğuk, gece demeden, ica'bında haftanın yedi gününde gece gündüz çeşitli beton imâlı ve inşaaası etmiştir.

Erdemir beton kontrol lâboratuvarı, teknik ve tecrübeli elemanlarıyla, lâboratuvarında hassasiyetle yapmış olduğu çeşitli etüdlerle, en ideal ve iktisadi betonları imâl etmeğe ve bunları inşaat sahalarında tatbik ettirmeye çalışmıştır. Lâboratuvar teknik elemanları tarafından, betonların imâlı ve inşa yerlerinde devamlı, sıkı kontrolu neticesinde istenilen gayeye ulaşılmış, en fena hava şartlarında dahi beton imâlı ve inşaaasına devam edildiği halde istenilen şartlar yerine getirilmiştir. +4 C° nin altındaki hava suhunetlerinde beton imâlı suyu ısıtmak suretiyle olmuş, bu şekilde betonların inşa yerindeki hararet derecelerinin şartnamelerde istenilen

suhunette olması temin edilmiştir.

Beton imâlinde kullanılan agregat, cimento, su, katkı maddelerinin çeşitli kullanma miktarları şirketlere göre değişmiştir.

Betonlarda kullanılan agregatın ham malzemesi olan stabilize umumiyetle iki dere ve ırnak yatağından çekilmişdir.

1. Ereğli - Akçakoca arasında olan ve Alaplı nahiyesinde denize ulaşan Alaplı ırmağı yataklarından,

2. Ereğli'de denize ulaşan Güllük deresi yataklarından.


Beton kontrol lâboratuvarı tarafından her iki stabilize yataklarının etüdü yapılmış, agregalar için lüzumlu tecrübeler yapılarak şartnamelerde istenilen değerlerle karşılaşılmış, beton için yararlı dereceleri tayin edilmiştir.

Lâboratuvar tarafından tesbit edilen Alaplı ırmağı stabilize yataklarından, alman muhtelif temsili numuneler üzerinde yapılan lâboratuvar tecrübelerinin ortalama değerleri aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir;

|               | 1. Elek analizi : | 3 ½"  | 3"     | 2 ½"   | 2"     | 1 ½"    | 1" | ¾" | ½" | ⅓" | No. |
|---------------|-------------------|-------|--------|--------|--------|---------|----|----|----|----|-----|
| Çakıl % geçen | 100               | 99    | 95     | 92     | 79     | 59      | 46 | 28 | 19 | 0  |     |
|               | No. 4             | No. 8 | No. 16 | No. 30 | No. 50 | No. 100 |    |    |    |    |     |
| Kum % geçen   | 100               | 80    | 57     | 34     | 14     | 5       |    |    |    |    |     |

# inter-oil

Le monde entier présente les réalisations des industries d'accessoires pour l'économie du pétrole et du gaz naturel. Environ 400 maisons exposantes, venues de 16 pays différents et de première importance sur le marché. Une vue représentative du dernier état de la technique



19 - 26 juin 1963

Informations:  
Süha Fazlı Taylan,  
Fa. ORAK, B.P. 291,  
Beyoğlu-İstanbul,  
Tél. 486870

Exposition Internationale - 6<sup>e</sup> Congrès Mondial du Pétrole

Francfort/Mein

Stabilizedeki çakıl miktarı % 48.0

2. Kumda 200 No dan geçen miktar : % 6,75,

3. Su emme; çakılda % 1,6, kumda % 2,6

4. Kuru özgül ağırlık: çakıl 2,61, um 2,54 g/cm<sup>3</sup>

5. Dona karşı mukavemet: Çakılda kayıp % 5,58, kumda yok.

6. Kil toprakları: Çakıl ve kumda yok.

7. Yabancı organik maddeler : umdaki renk (1-2) iyi.

8. Los Angeles aşınma tecrübe : Çakıldaki aşınma kaybı % 22,2.

Gene laboratuvar tarafından test edilen Gültiç deresi stabilize yakalarından alınan muhtelif temsilî imuneler üzerinde yapılan laboratuvar tecrübeleri de aşağıda görünen ortalama değerler elde edilmiş.

bora tuarında yapılmış çıkan değerler, fabrika laboratuvarından ve Teknik Üniversite Laboratuvarından gelen cimento raporlarındaki değerlerle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmadan arada bir uygunluk olduğu görülmüştür. Aşağıda ortalama değerler incelendiği zaman çıkan değerlerin Türk normlarına uygun olduğu açıkça görülür :

Beton imâlinde kullanılan su, şantiye yanından denize ulaşmakta olan Gültiç Irmağından temin edilmektedir. Su tecrübeleri Ankara Hıfzıssıhha Enstitüsü Laboratuvarında yapılmaktadır. Gelen raporlara göre su beton için müsait olup, şantiyeye yakınlığı sebebiyle bütün şirketler tarafından inşaat işlerinde kullanılmaktadır.

#### 1. Kimyevî analiz : Si O<sub>2</sub>



|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | % 2.46  |
| CaO                            | % 65.43 |
| MgO                            | % 1.33  |
| SO <sub>3</sub>                | % 1.68  |
| Ateste zayıat                  | % 0.79  |
| Serbest CaO                    | % 0.19  |
| Bakiye                         | % 0.04  |
|                                | 100.00  |

| Elek analizi | 3½"       | 3"     | 2½"    | 2"     | 1½"     | 1" | ¾" | ½" | ¼" | No. 4 |
|--------------|-----------|--------|--------|--------|---------|----|----|----|----|-------|
| akıl %       | geçen 100 | 95     | 89     | 78     | 69      | 45 | 33 | 23 | 14 | 0     |
| No. 4        | No. 8     | No. 16 | No. 30 | No. 50 | No. 100 |    |    |    |    |       |
| um %         | geçen 100 | 84     | 69     | 41     | 19      | 6  |    |    |    |       |

Stabilize çakıl miktarı % 64,5

2. Kumda 200 No dan geçen miktar : % 7,30

3. Su emme: Çakılda % 3,15, imda % 4,40,

4. Kuru özgül ağırlık : Çakıl 50, kum 2,48 g/cm<sup>3</sup>

5. Dona karşı mukavemet : Çakılda kayıp % 9,3, kumdaki kayıp % 25,0.

6. Kil toprakları: Çakılda % 4, imda % 4,1.

7. Yabancı organik maddeler : umdaki renk (1-2) iyi

8. Los Angeles aşınma tecrübe : Çakıldaki aşınma kaybı % 27,3,

Alaplı ırmağı ve Gültiç deresi alzemelerinin tecrübe sonuçları inlendiği zaman Alaplı ırmağı malzemelerinin, Gültiç deresi malzemelerine nazaran beton için daha iyi safta olduğu görülmür. Bu görünüş, i ayrı agrega ile aynı şartlarda yalan betonların mukavemetlerinde da iyi belli olmuştur.

Beton imâlinde Aslan Eskişehir mientolari kullanılmaktadır, Lüzum cimento tecrübe beton kontrol lâ-

#### Hidrolik modül 2.17

#### Silik modülü 2.67

#### Alümin modülü 2.34

#### 2. Fiziki muayene :

##### Kivam % 28

Donma başlangıcı 2 saat 25 dakika

Donma bitimi 4 saat 20 dakika

Özgül ağırlık 3,16 g/cm<sup>3</sup>

Hacim sabitliği (mm) % 0,644

#### 3. İncelefik :

900 delikli elektre bakiye % 0,6

900 delikli elektre bakiye % 8,5

#### 4. Cer mukavemeti :

Tügün 28 gün

27,3 kg/cm<sup>2</sup> 31,5 kg/cm<sup>2</sup>

#### 5. Taziyik mukavemeti :

7 gün 28 gün

371,4 kg/cm<sup>2</sup> 476,3 kg/cm<sup>2</sup>

Erdemir kontrol laboratuvarında cimento tecrübelerine her gün hasasiyetle devam edilmekte ve çıkan değerler bir evvelki değerlerle karşılaştırılarak raporları yazılmaktadır.

Münhal % 21.89

Gayri münhal % 0.46  
% 5.73

Beton imâli ve inşası ile başeca şu şirketler mesgul olmaktadır :

1. Veziroğlu İnşaat Limited Şirketi,

2. Mürtezaoglu İnşaat Limited Şirketi,

3. Tekfen İnşaat Limited Şirketi,

4. Himtaş İnşaat Limited Şirketi,

5. F. Akkaya - S. Türkeş Limited Şirketi,

6. Morrison Knudsen of Turkey Inc.,

7. S. Demirel İnşaat Limited Şirketi.

Veziroğlu İnşaat Limited Şirketi tarafından Karasakal deresi üzerinde Karasakal menfezi inşa edilmiş olup, bu menfezin inşasında kullanılan betonun karakteristikleri aşağıda görüldüğü gibidir :

Agregaların menşei :  
Alaplı

Agregaların durumu :  
Tabii

Maksimum dane çapı : 1½"  
Cimento

Aslan Eskihisar  
Dozaj

350 kg  
Slump

3-6 Inch.  
7 günlük basınç mukavemeti :

175 kg/cm<sup>2</sup> (Ortalama değer)

28 günlük basınç mukavemeti :

273 kg/cm<sup>2</sup> (Ortalama değer)

28 günlük şart limit

211 kg/cm<sup>2</sup>  
28 günlük maksimum basınç mukavemeti

343 kg/cm<sup>2</sup>  
Murtazaoglu İnşaat Limited Şirketi tarafından Kısla deresi üzerinde

## ...MİLLÎ İŞLER

yapılan menfez inşaatında kullanılan beton karakteristikleri aşağıda görülmektedir :

|   |   |
|---|---|
| Agregaların menşei                      | : |
| Güliç                                   |   |
| Agregaların durumu                      | : |
| Tabii                                   |   |
| Maksimum dane çapı                      | : |
| 1½"                                     |   |
| Çimento                                 | : |
| Aslan Eskihisar                         |   |
| Dozaj                                   | : |
| 350 kg                                  |   |
| Slump                                   | : |
| 3-4 Inch.                               |   |
| 7 günlük basınç mukavemeti              | : |
| 176 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer) |   |
| 28 günlük basınç mukavemeti             | : |
| 274 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer) |   |
| 28 günlük şart limit                    | : |
| 211 kg/cm <sup>2</sup>                  |   |
| 28 günlük maksimum basınç mukavemeti    | : |
| 348 kg/cm <sup>2</sup>                  |   |

Tekfen İnşaat Limited Şirketi tarafından inşaası tamamlanmış olan fabrika sahası drenaj inşaatında kullanılan betona ait karakteristikler aşağıda görülmektedir :

|   |   |
|---|---|
| Agregaların menşei                      | : |
| Alaplı                                  |   |
| Agregaların durumu                      | : |
| Kırılmamış köşeli                       |   |
| Maksimum dane çapı                      | : |
| 1½"                                     |   |
| Çimento                                 | : |
| Aslan Eskihisar                         |   |
| Dozaj                                   | : |
| 350 kg/cm <sup>2</sup>                  |   |
| Slump                                   | : |
| 2-3 Inch.                               |   |
| 7 günlük basınç mukavemeti              | : |
| 168 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer) |   |
| 28 günlük basınç mukavemeti             | : |
| 302 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer) |   |
| 28 günlük şart limit                    | : |
| 211 kg/cm <sup>2</sup>                  |   |
| 28 günlük maksimum basınç mukavemeti    | : |
| 422 kg/cm <sup>2</sup>                  |   |

Himtaş tarafından fabrika atelyelerinin betonarme temel kazıkları inşa edilmiş olup, temel kazıkların inşasında kullanılan beton karakteristikleri de aşağıda gösterilmiştir. Himtaş betonarme temel kazıklarının kürünü, steam curing metodu ile yapmış, bu suretle betonarme kazıklarını bir gün sonra temele çak-

mak imkânını elde ederek iş yapma gücünü artırmak avantajına sahip olmuştur :

|   |   |
|---|---|
| Agregaların menşei                      | : |
| Alaplı                                  |   |
| Agregaların durumu                      | : |
| Tabii                                   |   |
| Maksimum dane çapı                      | : |
| 1½"                                     |   |
| Çimento                                 | : |
| Aslan Eskihisar                         |   |
| Dozaj                                   | : |
| 400 kg                                  |   |
| Slump                                   | : |
| 1-2 Inch.                               |   |
| 7 günlük basınç mukavemeti              | : |
| 264 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer) |   |
| 28 günlük basınç mukavemeti             | : |
| 325 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer) |   |
| 28 günlük şart limit                    | : |
| 237 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer) |   |
| 28 günlük maksimum basınç mukavemeti    | : |
| 245 kg/cm <sup>2</sup>                  |   |

Liman İnşaatı F. Akkaya - S. Türkş İnşaat Limited Şirketi tarafından yapılmaktadır. İnşaasına devam etmekte olduğu betonarma kazık ve betonarme plâklarda kullanılan betona ait karakteristikler aşağıda görülmektedir :

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Agregaların menşei         | : |
| Alaplı                     |   |
| Agregaların durumu         | : |
| Kırılmamış köşeli          |   |
| Maksimum dane çapı         | : |
| 1½"                        |   |
| Çimento                    | : |
| Aslan Eskihisar            |   |
| Dozaj                      | : |
| 400 kg                     |   |
| Slump                      | : |
| 1-2 Inch.                  |   |
| 7 günlük basınç mukavemeti | : |

|   |   |
|---|---|
| 177 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer) | : |
| 28 günlük basınç mukavemeti             | : |
| 297 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer) |   |
| 28 günlük şart limit                    | : |
| 281 kg/cm <sup>2</sup>                  |   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| E. Agregaların menşei    | : |
| % 75 Güliç + % 25 Alaplı |   |
| Agregaların durumu       | : |
| Kırılmamış köşeli        |   |
| Maksimum dane çapı       | : |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1½"             | : |
| Çimento         |   |
| Aslan Eskihisar |   |
| Dozaj           | : |
| 290 kg          |   |
| Slump           | : |
| 2½"—4"          |   |

mel inşaatında kullanılmaktadır. Zeminde çakılan mutelif çaplardaki çelik borular ve temel kalıplar için dökülen beton, muhtelif karakterlerde imâl edilmektedir. Beton karışları, cimento nevileri, dozaj, slimp beton içine ilâve edilen katkı madde deleri, şartlara ve istege göre kontrol laboratuvarı tarafından hassas yetle etüdü yapıldıktan sonra arazi de tatbik edilmektedir. Bu suretle alınan arazi neticeleri daima iyi gîmaka ve iş emniyetini artırmaktadır.

Cimentodan iktisat etmek için Morrison Knudsen of Turkey Inc tarafından imâl edilen betonlardan Pozzolith 3 kullanılmıştır.

Temel inşaatının bazı kısımlarında cûrûf cimentosu (Portland Blast Furnace Slag Cement Concrete) ile imâl edilen beton kullanılmaktadır. Kullanılma yerleri proje lerde gösterilmiştir.

Sirketin şimdîye kadar imâl ettiği muhtelif betonlara ait karakteristikler aşağıda görülmektedir :

|                          |   |
|--------------------------|---|
| A. Agregaların menşei    | : |
| % 70 Güliç + % 25 Alaplı |   |
| Agregaların durumu       | : |
| Kırılmamış köşeli        |   |
| Maksimum dane çapı       | : |

# ...MİLLÎ İŞLER

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| 7 günlük basınç mukavemeti :   | Dozaj                                   | : | Slump   | :   |
| 239 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer)  | 247 kg                                  | : | 2½"—4"  | 7 günlük basınç mukavemeti :  |
| 28 günlük basınç mukavemeti :  | Slump                                   | : | 167 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer)   | 28 günlük basınç mukavemeti :   |
| Henüz kırılmadı  | 2½"—4"                                  | : | Henüz kırılmadı   |   |
| 28 günlük şart limit   | 7 günlük basınç mukavemeti :            | : | 28 günlük şart limit  |   |
| 281 kg/cm <sup>2</sup>   | 159 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer) | : | 211 kg/cm <sup>2</sup>  | Kullanılan katkı maddesi :  |
| Kullanılan katkı maddesi   | 28 günlük basınç mukavemeti :           | : | POZZOLITH 3   | POZZOLITH 3   |
| POZZOLITH 3  | 238 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer) | : | Agregaların menşei  |   |
| C. Agregaların menşei  | 28 günlük şart limit                    | : | % 75 Güllük + % 25 Alaplı   |   |
| % 75 Güllük + % 25 Alaplı  | 211 kg/cm <sup>2</sup>                  | : | Agregaların durumu :  |   |
| Agregaların durumu   | Kullanılan katkı maddesi                | : | Kırılmış köşeli   |   |
| Kırılmış köşeli  | POZZOLITH 3                             | : | Maksimum dane çapı  |   |
| Maksimum dane çapı   | F. Agregaların menşei                   | : | 1½"   | 1½"   |
| 1½"  | % 75 Güllük + % 25 Alaplı               | : | Cimento   | Çimento   |
| Çimento  | Agregaların durumu                      | : | Aslan Eskihisar   | Aslan Eskihisar   |
| Aslan Eskihisar  | Kırılmış köşeli                         | : | Dozaj   | Dozaj   |
| Dozaj  | Maksimum dane çapı                      | : | 306 kg  | 306 kg  |
| 319 kg/cm <sup>2</sup>   | 1½"                                     | : | Slump   | Slump   |
| Slump  | Çimento                                 | : | 3½"—5"  | 3½"—5"  |
| 3½"—5"   | Slag Cement (Cırúf cimentosu)           | : | 7 günlük basınç mukavemeti  | 7 glyphicon basınç mukavemeti   |
| 7 glyphicon basınç mukavemeti :  | Dozaj                                   | : | 154 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer)   | 154 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer)   |
| 188 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer)  | 276 kg                                  | : | 28 glyphicon basınç mukavemeti  | 28 glyphicon basınç mukavemeti  |
| 28 glyphicon basınç mukavemeti :   | Slump                                   | : | Henüz kırılmadı   | Henüz kırılmadı   |
| Henüz kırılmadı  | 2½"—4"                                  | : | 28 glyphicon şart limit   | 28 glyphicon şart limit   |
| 28 glyphicon şart limit  | 7 glyphicon basınç mukavemeti :         | : | 211 kg/cm <sup>2</sup>  | 211 kg/cm <sup>2</sup>  |
| 281 kg/cm <sup>2</sup>   | 164 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer) | : | Kullanılan katkı maddesi  | Kullanılan katkı maddesi  |
| Kullanılan katkı maddesi   | 28 glyphicon basınç mukavemeti :        | : | POZZOLITH 3   | POZZOLITH 3   |
| POZZOLITH 3  | Henüz kırılmadı                         | : | D, E, F, G ve H da görülen beton karakteristikleri temel betonuna ait olup, elde edilen maksimum mukavemet 386 kg/cm <sup>2</sup> dir.  | D, E, F, G ve H da görülen beton karakteristikleri temel betonuna ait olup, elde edilen maksimum mukavemet 386 kg/cm <sup>2</sup> dir.  |
| A, B ve C de görülen beton karakteristikleri kazık betonuna ait olup, elde edilen maksimum mukavemet 404 kg/cm <sup>2</sup> dir. | 28 glyphicon şart limit                 | : | Halen Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.S. inşaat sahalarında beton imali, inşası hızla devam etmekte olup, Erdemir beton kontrol laboratuvarı tarafından titizlikle kontrol edilip gerekli tecrübeleri yapılmaktadır. | Halen Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.S. inşaat sahalarında beton imali, inşası hızla devam etmekte olup, Erdemir beton kontrol laboratuvarı tarafından titizlikle kontrol edilip gerekli tecrübeleri yapılmaktadır. |
| D. Agregaların menşei  | G. Agregaların menşei                   | : |   |   |
| % 75 Güllük + % 25 Alaplı  | % 75 Güllük + % 25 Alaplı               | : |   |   |
| Agregaların durumu   | Agregaların durumu                      | : |   |   |
| Kırılmış köşeli  | Kırılmış köşeli                         | : |   |   |
| Maksimum dane çapı   | Maksimum dane çapı                      | : |   |   |
| 1½"  | 3/4"                                    | : |   |   |
| Çimento  | Çimento                                 | : |   |   |
| Aslan Eskihisar  | Aslan Eskihisar                         | : |   |   |
| Dozaj  | Dozaj                                   | : |   |   |
| 289 kg   | 273 kg                                  | : |   |   |
| Slump  |   | : |   |   |
| 2½"—4"   |   | : |   |   |
| 7 glyphicon basınç mukavemeti :  |   | : |   |   |
| 166 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer)  |   | : |   |   |
| 28 glyphicon basınç mukavemeti :   |   | : |   |   |
| 259 kg/cm <sup>2</sup> (Ortalama değer)  |   | : |   |   |
| 28 glyphicon şart limit  |   | : |   |   |
| 211 kg/cm <sup>2</sup>   |   | : |   |   |
| E. Agregaların menşei  |   | : |   |   |
| % 75 Güllük + % 25 Alaplı  |   | : |   |   |
| Agregaların durumu   |   | : |   |   |
| Kırılmış köşeli  |   | : |   |   |
| Maksimum dane çapı   |   | : |   |   |
| 1½"  |   | : |   |   |
| Çimento  |   | : |   |   |
| Aslan Eskihisar  |   | : |   |   |

